

Bauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/100087785811/>

ID: 100087785811

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	78253
Stadt-Teilort:	Eigeltingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Eigeltingen
Wohnplatz:	Eigeltingen
Wohnplatzschlüssel:	8335021008
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus, Hauptstraße 43 (78253 Eigeltingen)
- Wohnhaus, Krumme Straße 3 (78253 Eigeltingen)
- Bauernhaus (78253 Eigeltingen, Unterdorfstraße 3)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Bauernhaus des sog. Brunnenhofes handelt es sich wohl um ein im 15. Jahrhundert erbautes Weingärtnerhaus. Im 18. Jahrhundert wurde es traufseitig um einen großen Querbau erweitert.

1. Bauphase: (1400 - 1499) Erbauung des Wohnhauses, wohl als Weingärtnerhaus.

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
 - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

2. Bauphase: (1700 - 1799) Erweiterung mit Querbau im 18. Jh.

Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Untersuchungsbericht historische Holzsubstanz im Dachstuhl

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Das Wohnhaus befindet sich innerorts in giebelständiger Ausrichtung zur Hauptstraße, die von Südosten kommend in die Eigeltiner Ortsmitte führt und unmittelbar bei Haus Nr. 14 nach Südwesten abknickt und nach Aach weiter führt.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Bau mit talseitigem Kellergeschoss und Halbwalmdach; traufseitig durch Querbau erweitert, welcher teils massiv, teils aus Fachwerk besteht und verputzt ist.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Verwendete Materialien
 - Putz
- Dachform
 - Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:

— keine Angaben