

Kath. Kirche St. Michael

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101167145819/>

ID: 101167145819

Datum: 22.03.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zubener Straße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	88436
Stadt-Teilort:	Eberhardzell-Oberessendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Eberhardzell
Wohnplatz:	Oberessendorf
Wohnplatzschlüssel:	8426038053
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen (Bildindex)

Bildbeschreibung:
Innenansicht nach Osten

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen (Bildindex)



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Pfarrkirche St. Michael wurde 1904 nach den Plänen des Architekten Cades anstelle eines Vorgängerbaus errichtet.

1. Bauphase: (1904)	Erbauung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">SiedlungDorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">SakralbautenKirche, allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Oberessendorfer Ortsmitte, nach Osten ausgerichtet an der Zubener Straße / Veitenweg.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langhaus mit Satteldach und Querschiff endet nach Osten im eingezogenen, fünfseitig geschlossenen Chor, an dessen Nordseite der Glockenturm mit achtseitig eingezogenem Obergeschoss und Zeltdachbekrönung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Saalkirche mit tonnengewölbter Holzdecke, Seitenwände mit Runbogennischen und Rundbogenfenstern.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Zeltdach/Pyramidendach/-helm• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe
Konstruktion/Material:	— keine Angaben