

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/102264207313/>

ID: 102264207313

Datum: 31.08.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gelbinger Gasse
Hausnummer:	68
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der zweigeschossige, giebelständige und verputzte Fachwerkbau, errichtet über einem tief gelegenen Erdgeschoss, mit den beiden Vorstößen, der Knagge im Obergeschoss sowie den Verblattungsspuren datiert wohl ins 16. Jh. (s, gk). Die dendrochronologische Untersuchung gab einen Fällzeitraum in der 2. Hälfte des 14. Jhs. vor (d).

In jedem Fall zählt das Wohnhaus zu den wenigen noch substantiell weitgehend erhaltenen Zeugnissen der mittelalterlichen Bebauungen der Gelbinger Vorstadt; es blieb verschont vom Stadtbrand im Jahr 1680.

Vgl. StadtA Schwäb. Hall: Liste der Kulturdenkmale Stadt Schwäb. Hall, S. 173;
<http://www.schwaebischhall.de/buergerstadt/geschichte/haeuserlexikon/gebaeudeverzeichnis.html?Detail=469>
 [16.11.2011].

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerks/Gebäude (d).
 (1357 - 1360)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
 • Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
 • Wohnhaus

2. Bauphase: Das Primärkataster beschreibt das Gebäude Gelbinger Gasse 68:
 (1827) "Wohnhaus mit 10 Ruten Grundfläche in der Heilbronner Straße" (a).

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

Beschreibung


Umgebung, Lage: In der Altstadt von Schwäbisch Hall.

Lagedetail: • Siedlung
 • Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
 • Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges, giebelständiges Fachwerkgebäude: Stockwerkgerüst am Gassengiebel (OG krägt dort ca. 60 cm aus).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Einseitiger Keller; zweizonig und zweischiffige Unterteilung in den Vollgeschossen; zwei Geschosse unter dem Satteldach.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachgerüst Grundsystem
 • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:

Ständerbau über Keller im linken von insg. zwei Schiffen. Die linke Traufe ist einsichtig, hier überwiegend kopfzonige Aussteifung.

Im OG hohe Flechtwerkwand erhalten; die lichte Höhe zwischen Geschoßgiebel und Rähm ca. 2,20 m. Dach ehemals mit beiseitigem Krüppelwalm geschlossen; Hahnbalke für Aufhängung der Walmsparren blieb erhalten. Dachgiebel kragt an Gassenseite ca. 30 cm aus. Ehemals stehender Stuhl in 2 Querachsen; Queraussteifung durch Steigbänder. Steigende Folge von Abbundzeichen; wohl Markierungsintervalle beginnend vom rückwärtigen Giebel.

Im EG Stube mit profilierter Bretter-Balken-Decke, quergespannt im rechten Schiff. Im OG wohl ebenfalls Stube, hier jedoch verändert