

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/102647496216/>

ID: 102647496216

Datum: 03.04.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Straßenfassade; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

Abbildungsnachweis:

LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 369-75), 1975

Bildbeschreibung:

Straßenfassade rechte Gebäudehälfte; Aufnahme aus dem Jahr 1975 (nach der Restaurierung)

Abbildungsnachweis:

LDA Tübingen, Aufnahme Bock/Oberopfingen (Arch. Nr. 370-75), 1975



Bildbeschreibung:
Südostansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung ergab eine Fällzeit Anfang des 15. Jhs. (d)

1. Bauphase: Abzimmerung Dachwerk. (d)
(1413 - 1416)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

2. Bauphase: Modernisierungsmaßnahmen in der 1. Hälfte des 18. Jhs.:
(1700 - 1750) Fassadengestaltung bzw. Fensterrahmenmalereien. (s)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Konstruktionsdetail: • Detail (Ausstattung)


- bemerkenswerte Fenster

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Traufständiger, viergeschossiger Baukomplex in Massivbauweise (?), bestehend aus zwei älteren Hausteilen; sie eint ein gemeinsames Dachwerk: Satteldach. Der bergseitige Hausteil springt mit seiner Straßentraufe vor die Flucht des talseitigen Baukörpers.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: Der bergseitige Giebel ist im 1. DG in Backstein gemauert. Darauf sitzt ein Walm; der talseitige Giebel ist ab dem 1. DG in Flechtwerk ausgeführt. Das gemeinsame Dachwerk besteht aus einer zergliederten Stuhlkonstruktion mit Firstständerachse. Im 1. DG ist die Dachkonstruktion nicht einsichtig.