

Ehem. Villingener Stadthof des Dominikanerinnen-Klosters St. Katharinenthal

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/104283403819/>

ID: 104283403819

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	31
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0596° nördliche Breite, 8,4573° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehemaliger Villingener Stadthof des Dominikanerinnen-Klosters St. Katharinenthal in Diessenhofen am Rhein im schweizerischen Kanton Thurgau, heute Wohn- und Geschäftshaus. Errichtet im späten 17. Jahrhundert.

1. Bauphase: (1680 - 1699)	Errichtung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude ist rechts fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Rietstraße auf ihrer Südseite.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mächtiger dreigeschossiger Massivbau mit viergeschossigem Dachstuhl.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben