

Kath. Pfarrkirche St. Blasius

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/106891828916/>

ID: 106891828916

Datum: 26.04.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Klosterstraße
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	78166
Stadt-Teilort:	Donaueschingen-Aasen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Donaueschingen
Wohnplatz:	Aasen
Wohnplatzschlüssel:	8326012001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9826° nördliche Breite, 8,5488° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus, Klosterstraße 21 (78166 Donaueschingen-Aasen)
- Wohnhaus, Klosterstraße 23/25 (78166 Donaueschingen-Aasen)
- Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Winkelgasse 4 (78166 Donaueschingen-Aasen)

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Pfarrkirche St. Blasius wird im Jahr 1124 erstmals erwähnt. Von einem Vorgängerbau aus der Zeit um 1100 stammt der Turm, dessen Untergeschoss ein gotisches Kreuzgratgewölbe besitzt. Der Chor aus dem 12. Jahrhundert wurde 1723 durch das rechteckige Schiff erweitert.

1. Bauphase: (1100) Erbauung einer Vorgängerkirche mit heute noch erhaltenem Turm. (a)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

2. Bauphase: (1100 - 1199) Errichtung des Chors. (a)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

3. Bauphase: (1723) Langhaus (a)


Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Im Ortszentrum von Donaueschingen-Aasen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Nach Westen ausgerichtetes Langhaus mit leicht eingezogenem, halbrund geschlossenem Chor. An der östlichen Giebelseite vorgesetzter Kirchturm mit Ecklisenen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
 - Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*