

## Ehem. Klosterhof, "Alte Forstei"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/109226840720/>

ID: 109226840720

Datum: 22.03.2017

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Seestraße
<b>Hausnummer:</b>	67
<b>Postleitzahl:</b>	78315
<b>Stadt-Teilort:</b>	Radolfzell
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Radolfzell am Bodensee
<b>Wohnplatz:</b>	Radolfzell am Bodensee
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335063019
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Bebauung in diesem Bereich geht nach Archivarischen Angaben einher mit der Errichtung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert.

Dendrochronologische Untersuchungen der drei nebenstehenden Gebäude ergaben teilweise Datierungen um 1311 - 1315 (d). Bauteile dieser Zeit könnten auch in dem untersuchten Gebäude vorhanden sein. Eine Stadtansicht um 1560 zeigt an dieser Stelle ein Gebäude mit Staffelgiebel.

Um 1619 erfolgte nach Archivquellen ein Umbau bzw. der Bau des Klosterhofes der seit 1581 vereinigten


Abteien Petershausen bei Konstanz und St. Georgen zu Stein am Rhein.

Um 1689 erfolgte ein weiterer Umbau, nach welcher das Gebäude sein heutiges Aussehen erhalten haben muß. Das belegen Stadtansichten des 18. Jahrhunderts. Dieser Umbau ist auch durch eine Jahreszahl über dem Portal und in einem Wappen, dass sich über dem Portal befand und zur Zeit bei einem Steinmetz gelagert ist, belegt.

**1. Bauphase:** (1311 - 1313) Im Kern sind Bauteile aus der Zeit um 1311/13 zu vermuten.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** (1619) Erbauung des Klosterhofes der seit 1581 vereinigten Abteien Petershausen bei Konstanz und St. Georgen zu Stein am Rhein.

**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)


**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kloster, allgemein

**3. Bauphase:** (1689) Umbau und Restaurierung, Wappen mit Inschrift über dem Portal bez. 1689 (i).

**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

**Bauwerkstyp:**

- Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
- Skulptur, Plastik

**4. Bauphase:** (1799) Das Gebäude diente als österreichisches Militärlazarett.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Krankenhaus

**5. Bauphase:** (1806 - 1810) Die württembergische Kameralkanzlei war in dieser Zeit hier ansässig.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

**6. Bauphase:** (1854 - 1903) Für die Bezirksforstei genutzt.

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Bauwerkstyp:**

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

**Besitzer**

keine Angaben

**Weiterer Datenbestand LAD**

keines

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauaufnahme und restauratorische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Das Gebäude befindet sich am westlichen Rand der Altstadt, in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Stadtmauer. Es ist nach Norden traufständig zur Seestraße hin ausgerichtet. Der Westgiebel zeigt zur Forsteistraße.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

keine Angaben

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Das Eckgebäude besitzt vier Vollgeschosse, das Satteldach ist dreigeschossig ausgebaut. Der westlich des Gebäudes liegende Teil ist unterkellert. Die Fenster der Obergeschosse an der nördlichen Traufseite sind als rechteckige Zwillingenfenster angelegt. Im Erdgeschoss befindet sich mittig ein flachbogiges Eingangsportale mit längsrechteckigem, vergittertem Oberlicht, das durch ein bischöfliches Wappen (bez. 1689 (i)) bekrönt wird. Seitlich wird das Portal von je einem flachbogigen Fenster flankiert.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**

keine Angaben