

Eindachhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/109237389919/>

ID: 109237389919

Datum: 15.04.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bürkstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0651° nördliche Breite, 8,5333° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude entstand im Jahr 1836. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1836)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Eindachhof
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Wandverkleidung• Fachwerk

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Der Eindachhof befindet sich im Ortsteil Schwenningen, in unmittelbarer Nähe zum Mauthepark.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges quergeteiltes Einhaus von 1836. Traufständiger Satteldachbau in konstruktivem Holzfachwerk auf Eckgrundstück. Einer der wenigen Höfe im Stadtgebiet, die den großen Ortsbrand von 1850 überstanden haben.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Wandverkleidung• Fachwerk
Konstruktion/Material:	— keine Angaben