

Wallfahrtskapelle Maria Hochheim

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/109519984010/>

ID: 109519984010

Datum: 15.03.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | Maria Hochheim |
| Hausnummer: | 2 |
| Postleitzahl: | 78661 |
| Stadt-Teilort: | Dietingen-Irslingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Rottweil (Landkreis) |
| Gemeinde: | Dietingen |
| Wohnplatz: | Irslingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8325011008 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |
| Geo-Koordinaten: | 48,2297° nördliche Breite, 8,6593° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Mesnerhaus, Maria Hocheim 1 (78661 Dietingen-Irslingen)
- Kath. Martinskirche, Kirchbergstraße 1 (78661 Irslingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die erste Erwähnung einer Kapelle erfolgte um 1680.

Nach dem letzten Abbruch der Vorgängerkapelle um 1780 stammt die heutige Kapelle aus dem Jahr 1846.
(a) 2019/ 20 wurde sie umfassend renoviert.

1. Bauphase: Erbauung der heutigen Wallfahrtskapelle.
(1846)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Einzellage
- allgemein

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

2. Bauphase: Renovierung.
(2019 - 2020)

Betroffene Gebäudeteile: keine

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Die Kapelle liegt im Irslinger Ortsteil Mariahochheim, der sich ca. 1,5 km östlich von Irslingen befindet.

Lagedetail:

- Einzellage
- allgemein

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Rechteckiger Kapellenbau mit Satteldach, Dachreiter mit Verschindelung und Zelt Dach; nach Osten in einem eingezogenen, dreiseitigen Chor endend. Das Gebäudeäußere ist durch Pilaster, zweigeteilte Rundbogenfenster und Rundfenster mit Vierpaß bestimmt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Flachgedeckter Saal, durch flachen Chorbogen vom dreiseitigen Chorraum getrennt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Dachreiter
 - Satteldach
 - Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material:

■ *keine Angaben*