Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/110360583718/

ID: 110360583718 **Datum:** 02.05.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

(i) Objektdaten

Straße: Am Rappenbach

Hausnummer:

Postleitzahl: 88430

Stadt-Teilort: Rot an der Rot

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Biberach (Landkreis)

Gemeinde: Rot an der Rot

Wohnplatz: Haslach

Wohnplatzschlüssel: 8426100031

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

Geo-Koordinaten: 47,9710° nördliche Breite, 10,0505° östliche Länge



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Westliche Traufseite

Abbildungsnachweis:

A. Kuch

Bildbeschreibung:

Nordgiebel

Abbildungsnachweis:

A. Kuch

Lage des Wohnplatzes

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Bauernhaus





Bildbeschreibung: Nordgiebel, westl. Giebelständer

Abbildungsnachweis: A. Kuch

Objektbeziehungen

keine

mbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ursprüngliche Erscheinungsbild des Bauernhauses wurde im Laufe seines Bestehens stark verändert, die primäre Binnengliederung blieb jedoch weitgehend erhalten. Zur Bauzeit stellte das Bauernhaus den Typus eines Mittertennhauses dar und verfügte über insgesamt fünf Querzonen. Die Tenne bildete die Mitte des Gebäudes. Die fünfte Querzone ist heute abgängig. Die Befundlage verweist auf ein ursprünglich flacheres Pfettendach.

1. Bauphase:

(1669)

Erbauungszeit (Winterfälljahr 1668/69):

Fünfzoniger, zweischiffiger Geschossständerbau mit flach geneigtem, über dem Unterbau vorkragendem Pfettendach, das durch Knaggen unterstützt war.

Das Erdgeschoss war wohl größtenteils mit Blockwänden, das Obergeschoss weitgehend mit Stabwänden errichtet. Die Schauseiten waren im Obergeschoss des Wohnteils in Sichtfachwerk ausgeführt, die Giebeldreiecke waren lediglich mit Brettern geschlossen.

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Bauernhaus

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Konstruktionsdetail:

- HolzmassivbauBlockbau
- · Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Bretter
- Holzgerüstbau
 - Geschossgerüst
- · Dachgerüst Grundsystem

Balkendach

2. Bauphase: (1850 - 1900)

Bestand 19. Jahrhundert (gk):

Erneuerung der Erdgeschösswände des Wohnteils in massivem Ziegelmauerwerk; Einbau eines gemauerten Kamins anstelle einer Herdstelle mit offenem Rauchfang im südöstlichen Raumeck der Küche; Einbau der Blockrahmenfenster.

Betroffene Gebäudeteile:

Erdgeschoss

Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Backstein
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein

3. Bauphase: (1910 - 1930)

Bestand frühes 20. Jahrhunderts (gk):

Erneuerung der Erdgeschosswände des Ökonomieteiles in Beton; Abriss der fünften Querzone; Stallerweiterung mit Pultdach. Vermutlich erfolgte zu dieser Zeit auch die Veränderung des primären

Pfettendaches; der First wurde höher gesetzt, das Dach wurde etwas steiler. Das vormals am Nordgiebel vorkragende Dachgeschoss wurde bündig an den Unterbau angeschossen.

Betroffene Gebäudeteile:

音·

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- · Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Pultdach
- · Verwendete Materialien
 - Beton

4. Bauphase:

Bestand spätes 20. Jahrhunderts (s):

(1960)

WC-Einbau im nordwestlichen Eckbereich der Tenne und Einbau von

Verbundfenstern.

Betroffene Gebäudeteile:

龠

Ausstattung



Besitzer:in

keine Angaben

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Bauernhaus

m

Zugeordnete Dokumentationen

Baudokumentation



Beschreibung

Umgebung, Lage:

keine Angaben

Lagedetail:

SiedlungDorf

Bauwerkstyp:

• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.

Bauernhaus

Eindachhof

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Eindachhof, Wohnteil: zweigeschossiger Unterbau mit Flachsatteldach (Pfettendach) und Pfettenbrettchen.

Innerer Aufbau/Grundriss/Zonierung:

Vierzonige, zweischiffige Grundrissgliederung, festgelegt durch Traggerüst, nach Norden Stube-Küche-Küchenkammer und Flur, nach Süden Tenne und Ställe; ursprünglich wohl fünfzonig mit mittig angeordneter Tenne.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Pultdach
 - Satteldach
- Holzgerüstbau
 - Geschossgerüst
- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
- Verwendete Materialien
 - Beton
- Holzmassivbau
 - Blockbau
- Dachgerüst Grundsystem
 - Rofendach

Konstruktion/Material:

Das ursprüngliche Traggerüst wurde in Geschossständerbauweise errichtet. Die Aussteifung erfolgte durch steile, verblattete Kopfbänder mit geringer Stärke von ca. 7 cm (Bohlen-Kopfbänder). Der Ständerbau wurde im Erdgeschoss weitgehend durch massives Ziegelmauerwerk ersetzt. Die westliche Außenwand des

Obergeschosses ist sowohl im Wohn- als auch im Ökonomieteil als Stabwand ausgeführt. Die senkrechten Stäbe haben Querschnitte von 11-15 x 11 cm und seitliche Nuten, in die jeweils ein senkrechtes Brett

eingeschoben ist.

Der Befundlage zufolge wurde das Dachwerk unter Verwendung der

ursprünglichen Quer- und Längsbünde neu errichtet. Das

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung Bauernhaus

ursprüngliche Pfettendach war flacher, der First wurde nachträglich etwa um 1 m höher gesetzt. Das Dachgeschoss kragte zur Bauzeit ca. 55 cm vor und wurde erst später durch Versetzen des nördlichen Giebelbundes bündig an das Obergeschoss angeschlossen.