

Rathaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/111587687917/>

ID: 111587687917

Datum: 02.06.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Ortenauer Straße
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	77767
Stadt-Teilort:	Appenweiler
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Appenweiler
Wohnplatz:	Appenweiler
Wohnplatzschlüssel:	8317005001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Kath. Pfarrkirche St. Michael, Am Kirchplatz 12 (77767 Appenweiler)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Rathausgebäude handelt es sich um das ehem. barocke Vogteigebäude, das 1765 erbaut wurde.

(a) Das Rathaus wird von zwischen 2022 bis 2024 saniert und erweitert.

1. Bauphase: Erbauung als Vogtei (a)
(1765)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

2. Bauphase: Sanierung und Erweiterung
(2022 - 2024)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Tragwerksplanerische Zustandserhebung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Am westlichen Rand von Appenweiler, in Ecklage zur Ortenauer und Nesselrieder Straße gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Rathaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Über dem erhöhten Kellergeschoss erheben sich zwei Vollgeschosse, die durch ein Mansardwalmdach bekrönt werden. Die westliche Traufseite ist siebenachsig, die südliche Giebelseite fünfachsig durch Flachbogenfenster mit geohrten Putzfaschen gegliedert; an der südlichen Giebelseite befindet sich mittig der über Treppen erhöhte Eingangsbereich, der im Obergeschoss von einem Balkon überragt wird. An der östlichen Traufseite ist ein über alle Geschosse reichendes Bleiglasfenster zu sehen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
 - bemerkenswerte Fenster
- Dachform
 - Mansardwalmdach

Konstruktion/Material:

■ *keine Angaben*