

Kapelle St. Martin

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/115806303718/>

ID: 115806303718 Datum: 17.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Lindenstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	88639
Stadt-Teilort:	Wald-Kappel
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Wald
Wohnplatz:	Kappel
Wohnplatzschlüssel:	8437118012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
St. Martin, Wald-Kappel

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Martin lässt sich seit 1608 nachweisen, ist aber vermutlich älter. Die Kanzel mit Korb wurde 1619 gefertigt. 1710 erfolgte der Neubau der Kapelle.

1. Bauphase: (1608) Erbauung vermutlich vor 1608

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1619) Aus dieser Zeit stammt die Kanzel mit Treppenaufgang und Kanzelkorb (a)

Betroffene Gebäudeteile:  • Ausstattung

Bauwerkstyp:

- Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
- Kanzel

3. Bauphase: (1710) Neubau der Kapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Besitzer

— keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

— keines

Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Kapelle St. Martin liegt im Dorf Kappel, von der Hauptdurchfahrtsstraße Lindenstraße nach Norden zurückgesetzt.

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kleiner, über dem dreiseitig geschlossenen Chor in Richtung Osten abgewalmter Satteldachbau mit Dachreiter.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Dachreiter• Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	— keine Angaben