

Abgegangenes Wohn- und Geschäftshaus, Brandenburger Haus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/116797416319/>

ID: 116797416319

Datum: 29.10.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schadenhofstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung belegt für das Jahr 1448 (d) den Abbund des mittelalterlichen Fachwerkgerüsts und Dachwerkes. Veränderungen am Dachwerk erfolgten zwischen 1674-76 (d) und 1809 (d).

1. Bauphase: Abbund des mittelalterlichen Fachwerkgerüsts und Dachwerkes (d)

(1448)

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

2. Bauphase:

(1674 - 1676)

Frühbarocke Veränderungen im 1. DG (d)

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

3. Bauphase:

(1809)

Veränderungen im Dachwerk (d)

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Archivalienrecherche
- Abbruchdokumentation
- Restauratorische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude befand sich an der Einmündung der Schadhofstraße in die Gymnasiumstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Städtisches, massiv errichtetes zweigeschossiges Gebäude mit Gewölbekeller und dreigeschossigem Satteldach. In der Mitte der nördlichen Traufseite befindet sich ein fialenbesetztes Zwerchhaus.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Zwerchhaus/-häuser
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein

Konstruktion/Material: *keine Angaben*