

# Speicher

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117390804821/>

ID: 117390804821

Datum: 09.07.2014

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Dornhaner Straße
<b>Hausnummer:</b>	30
<b>Postleitzahl:</b>	78727
<b>Stadt-Teilort:</b>	Oberndorf-Hochmössingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Oberndorf am Neckar
<b>Wohnplatz:</b>	Hochmössingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325045013
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

<b>1. Bauphase:</b> (1549)	Nach der inschriftlichen Datierung im Rundbogen des Eingangsportales wurde das untersuchte Gebäude im Jahre 1549 (i) erbaut. Das Portalgewände selbst, die Eckquader, wie auch das alte Traufgesims lassen daran keinen Zweifel. Dem zugehörigen Gebäude sind die Umfassungswände und die vorhandenen Öffnungen zuzuordnen. Ausführung und Lage lassen auf eine ehemalige Nutzung als Speicher schließen.
-------------------------------	---

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Speicher

**2. Bauphase:**  
(1808 - 1809)

Um das Jahr 1809 (d) erfolgte eine umfassende Modernisierung. Das Gebäude wurde geringfügig erhöht. Darauf wurde ein neues Dachwerk abgezimmert. Im Dachraum wurden mehrere Schüttkammern mit mittigem Gang angelegt. Der mit neuem Deckengebälk ausgestattete Unterbau erhielt im 1. OG zwei mit Bretterwänden abgetrennte Kammern. Das Erdgeschoss blieb wohl ohne Unterteilung. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde im Erdgeschoss ein Backofen eingebaut. Der in Backstein gemauerte Schlot durchschneidet die Dachwerksaussteifung.

Heute ist das Gebäude in einem ruinösen Zustand. Ein großer Teil des Massivgiebels ist eingestürzt. Noch ist der Backofen in einem erhaltungswerten Zustand.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:** keine Angaben

**Bauwerkstyp:** keine Angaben

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*