

Evang. Martinskirche

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120373824515/>

ID: 120373824515 Datum: 08.12.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Martin-Luther-Straße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	77933
Stadt-Teilort:	Lahr-Dinglingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Lahr/Schwarzwald
Wohnplatz:	Lahr/Schwarzwald
Wohnplatzschlüssel:	8317065013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung



— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die geschichtlichen Daten wurden aus der Festschrift "200 Jahre Martinskirche 1784-1984" entnommen.

1. Bauphase: (1781 - 1786)	Zwischen 1781-1786 erfolgte der Bau der heutigen Martinskirche, die anstelle einer romanischen Basilika erbaut wurde, welche sich bis in die 2. Hälfte des 18.Jh. an gleicher Stelle befand.
--------------------------------------	--


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1828)	Nach Sturmschäden Arbeiten an Turm und Fenster.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
3. Bauphase: (1851)	Reparatur des Turmdaches.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
4. Bauphase: (1856)	Es werden grundlegende Veränderungen im Inneren der Kirche durchgeführt: Der Altar wird nach Westen und die Kanzel von der Südwand an die Nordwand verlegt, die Innensakristei wird entfernt und nach außen verlegt. Auch die Westempore verschwindet.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
5. Bauphase: (1898)	1898 werden eine Längsempore, drei Kamine, ein neuer Ofen und eine neue Orgel eingebaut.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Ausstattung
6. Bauphase: (1926 - 1927)	Der Kirchturm bekommt ein neues Kupferdach, welches das bisherige Schieferdach ersetzt.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
7. Bauphase: (1954)	Einbau des heutigen Chorfensters.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
8. Bauphase: (1972)	Ausbau der Längsempore, Gestühlerneuerung und Bau einer neuen Sakristei.
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Ausstattung
9. Bauphase: (1983)	Außenrenovierung
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die Martinskirche befindet sich im Lahrer Stadtteil Dinglingen, südwestlich des Lahrer Stadtparks an der Ecke Martin-Luther-Straße/ Dinglinger Hauptstraße. Die Eingangsfassade ist nach Osten hin zur Martin-Luther-Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">SiedlungStadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">SakralbautenKirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Westen ausgerichteter Kirchenbau mit Fassadenturm; Langhaus mit dreiseitigem Chorabschluss, Rundbogenfensterrahmung und Ecklisenen aus rotem Sandstein, Turm mit Welscher Haube und Stockwerksgesimsgliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">Steinbau MauerwerkallgemeinDachformWelsche Haube
Konstruktion/Material:	keine Angaben