

## Wohn- und Gasthaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121261354513/>

ID: 121261354513

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kronengasse
<b>Hausnummer:</b>	8
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0611° nördliche Breite, 8,4585° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohn- und Gasthaus mit einem vollständig erhaltenen Dachstuhl um 1380/1400 (g).

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes. (g)

(1380 - 1340)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Anlagen für Handel und Wirtschaft</li><li>• Gasthof, -haus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>

**Besitzer:in**☐ *keine Angaben***Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude befindet sich im Norden des Zentrums Villingen, an der Kronengasse.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Anlagen für Handel und Wirtschaft</li><li>• Gasthof, -haus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiger Massivbau mit im Satteldach außermittige Aufzugsgaube und schlichter Fassadengestaltung mit unregelmäßigen rechteckigen Fensteröffnungen.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>

**Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>