

## Opfingen-St. Nikolaus, Weiher Schloss - östliche Gebäudehälfte

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124004341219/>

ID: 124004341219

Datum: 14.03.2025

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Schlossgasse
<b>Hausnummer:</b>	22
<b>Postleitzahl:</b>	79112
<b>Stadt-Teilort:</b>	Freiburg i.Br.-Opfingen - St. Nikolaus
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Freiburg im Breisgau
<b>Wohnplatz:</b>	St. Nikolaus
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8311000035
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Südseite; mittig der Ostteil mit Giebel, links das Spitzbogenportal, rechts der Küchenanbau der 1970er Jahre.

#### Abbildungsnachweis:

Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg.

#### Bildbeschreibung:

Flur im EG: Deckenbalken mit Fehlbodennuten, Zapfenloch eines Wechselbalkens und Abschrägung für einen Treppenlauf.

#### Abbildungsnachweis:

Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg



**Bildbeschreibung:**

Südostraum im EG: gefaste Deckenbalken; Streichbalken auf Kragsteinen, darunter stichbogige Türnische un Kaminputztür.

**Abbildungsnachweis:**

Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg

**Objektbeziehungen**

**Ist Gebäudeteil von:**

keine Angabe

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

1. Beinhaltet Bauteil: Opfingen-St. Nikolaus, Weierschloss - westliche Gebäudehälfte

**Umbauzuordnung**

keine

**Bauphasen**

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

1754 wurde das Weierschloss besitzrechtlich in einen östlichen und einen westlichen Teil geteilt. Seit dieser Zeit nahmen beide Gebäudeteile eine getrennte Entwicklung.  
Das älteste fassbare Bauteil ist ein Spitzbogenportal in der Mitte der Südseite, das im späten 13./frühen 14. Jh. (s) entstanden ist. Die Anlage aus dieser Zeit ist nicht eindeutig fassbar. Durchgreifende Umbauten bzw. Erweiterungen fanden 1552 (d) statt (Gesamtanlage) sowie für den Ostteil im 18. Jh. (a), 1963 (a) und 1974/1976 (a).

**1. Bauphase:**  
(1250 - 1350)

Im späten 13./frühen 14. Jh. (s) wird das Spitzbogenportal der Südseite erstellt. Vermutlich ist auch eine Ringmauer Teil der Anlage.

Ob das Portal sich in situ befindet oder versetzt wurde, ist nicht einwandfrei zu klären. Nähere Angaben sind derzeit nicht möglich.

**Betroffene Gebäudeteile:**

▬ keine

**Lagedetail:**

- Schlossanlage
  - allgemein

**Konstruktionsdetail:**

- Gestaltungselemente
  - Zierglieder im Steinbau
- Detail (Ausstattung)
  - Wappenkartusche

**2. Bauphase:**  
(1552)

1552 (d) wird die viereckige Anlage mit Innenhof erbaut und das Innengerüst des Ostteils abgezimmert. Die Innenbebauung besteht mehrheitlich aus Fachwerk.  
Möglicherweise wurde die mittelalterliche Anlage völlig entkernt oder neu errichtet, unter Verwendung des alten Spitzbogenportals. Das Gebäude stand innerhalb eines Weiher und war zugänglich über eine Brücke, die auf das Spitzbogenportal zuführte. Das Türblatt dieses Spitzbogenportals dürfte zu dieser Zeit entstanden sein.  
Es werden u.a. gekahlte Fenstergewände eingebaut sowie ein kleiner gewölbter Raum im EG.

**Betroffene Gebäudeteile:**

▬ keine

**Lagedetail:**

- Schlossanlage
  - allgemein

**3. Bauphase:**  
(1754 - 1820)

1754 (a) wurde das Weierschloss geteilt und im Verlauf des 18. Jhs. die Wassergräben zugeschüttet.  
Der Zugang zum Ostteil liegt nun in der östlichen Außenwand; er wird zum Nebengebäude eines Gastwirtschafts- und Badebetriebs.

**Betroffene Gebäudeteile:**

▬ keine

**Lagedetail:**

- Schlossanlage
  - allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ökonomiegebäude

**4. Bauphase:**  
(1963)

Von 1963 (a) datiert ein Antrag zum Umbau der Osthälfte. U.a. wurden Veränderungen im Südostrum (EG) vorgenommen.

**Betroffene Gebäudeteile:**

▬ keine

**Lagedetail:**

- Schlossanlage
  - allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohn- und Wirtschaftsgebäude

**5. Bauphase:**  
(1974 - 1976)

Von 1974/1976 (a) datiert ein weiterer Bauantrag. U.a. wurde im Anschluss an die Ostwand ein Flachdachbau zur Aufnahme von Küche und Diele errichtet.

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schlossanlage</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Wirtschaftsgebäude</li></ul>

### **Besitzer:in**

— keine Angaben

### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Analyse der östlichen Gebäudehälfte

### **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	In der Mitte des Ortes St. Nikolaus, heute umgeben von einem Neubaugebiet.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schlossanlage</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Wirtschaftsgebäude</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	<p>Das Gesamtgebäude erhebt sich auf quadratischer Grundfläche mit kleinem Lichthof. Im 18. Jahrhundert fand eine besitzrechtliche Teilung in einen Ost- und Westteil statt. Ost- und Westteilen bestehen je aus einem rechteckigen Baukörper mit Satteldach; beide Teile sind mit querlaufenden, niedrigeren Zwischendächern verbunden. Mittig in der Südseite liegt ein Spitzbogenportal mit Buckelquadergewände und Wappendarstellung (heute außer Gebrauch).</p>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Spitzbogenportal mit Gewände aus Buckelquadern, Wappendarstellung (Freiburger Patrizierfamilie Geben-Schüser, um 1340 als Besitzer genannt) und historischem Türblatt aus dem 16. Jh.

### **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mischbau</li><li>• Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz</li><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	I.W. massive Außenwände mit Fachwerk-Innenausbau.