

Sog. "Schranne"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124502510515/>

ID: 124502510515 Datum: 26.10.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die erste Erwähnung des Gebäudes stammt aus dem Jahr 1351. Im Jahr 1561 erfolgte nach Abbruch des nördlichen Fachwerkgiebels der anschließende Wiederaufbau. 1593 wurde die sog. Schranne nach Süden hin erweitert, 1870 der südöstliche Seitenflügel entfernt. (a)

1. Bauphase: Erste Erwähnung (a)

(1351)

Betroffene Gebäudeteile:  keine**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: Abbruch nördlicher Fachwerkgiebel mit anschließendem Wiederaufbau
(1561) (a)**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

3. Bauphase: Erweiterungsbau nach Süden (a)
(1593)**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Anbau

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

4. Bauphase: Abbruch südöstlicher Seitenflügels (a)
(1870)**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Besitzer:in** keine Angaben**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

**Beschreibung****Umgebung, Lage:** Giebelständig an der südöstlichen Marktplatzseite, zwischen Schrankenstraße und Kesselplatz.**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langgezogener, dreigeschossiger Fachwerkbau auf massiv gemauerten Unterstock und nach oben hin abschließendem Satteldach mit Schopf; Rähme der Giebelseite mit ornamentaler Malerei.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Mischbau
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Dachform
 - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
- Detail (Ausstattung)
 - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material: *keine Angaben*