

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/125252410515/>

ID: 125252410515

Datum: 21.09.2015

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Oberlinden
<b>Hausnummer:</b>	14
<b>Postleitzahl:</b>	79098
<b>Stadt-Teilort:</b>	Freiburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Freiburg im Breisgau
<b>Wohnplatz:</b>	Altstadt
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8311000001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9933° nördliche Breite, 7,8539° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Innerhalb des Dachwerkes bildet sich auf der Höhe des 2. DG, in Blickrichtung zu Haus Nr. 12 (Bären) der Abdruck einer älteren Dachneigung ab.

Unmittelbar unter dem ehemaligen Firstpunkt dieser Dachschräge ist ein waagrechtes Holz vermauert. Mit hoher Sicherheit handelt es sich um ein ehemaliges Auflagerholz für eine im Massivgiebel eingemauerte

Firstpfette. Das ehemalige Balkennest ist deutlich erkennbar und nachträglich vermauert. Die senkrechten Kanten des Balkennestes werden durch Backsteine gebildet.  
 Von dem Auflagerholz wurde eine Bohrprobe entnommen. Sie datiert auf 1348.  
 Errichtung des Gebäudes um 1417 (d).

**1. Bauphase:**  
(1347 - 1348)

Innerhalb des Dachwerkes bildet sich auf der Höhe des 2. DG, in Blickrichtung zu Haus Nr. 12 (Bären) der Abdruck einer älteren Dachneigung ab.  
 Unmittelbar unter dem ehemaligen Firstpunkt dieser Dachschräge ist ein waagrechtes Holz vermauert. Mit hoher Sicherheit handelt es sich um ein ehemaliges Auflagerholz für eine im Massivgiebel eingemauerte Firstpfette. Das ehemalige Balkennest ist deutlich erkennbar und nachträglich vermauert. Die senkrechten Kanten des Balkennestes werden durch Backsteine gebildet.  
 Von dem Auflagerholz wurde eine Bohrprobe entnommen.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:**  
(1416 - 1417)

Errichtung des Gebäudes (d)

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)



**Besitzer:in**

keine Angaben



**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung



**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**  keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Verwendete Materialien
  - Holz

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*