

Kath. Pfarrkirche St. Martin

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/127674955810/>

ID: 127674955810

Datum: 08.03.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchberg
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78658
Stadt-Teilort:	Zimmern ob Rottweil-Horgen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Zimmern ob Rottweil
Wohnplatz:	Horgen
Wohnplatzschlüssel:	8325069003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus, Kirchberg 10 (78658 Zimmern ob Rottweil-Horgen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kirche St. Martin wurde 1869-72 im neugotischen Stil erbaut. Ihr Turm stammt wohl aus dem Jahr 1912.

Bis 1919 wurde sie von von Wilhelm Ertle ausgemalt.

1. Bauphase: (1869 - 1872)	Errichtung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten<ul style="list-style-type: none">• Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1912)	Erbauung Turm
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten<ul style="list-style-type: none">• Turm (Kirche)
3. Bauphase: (1919)	Ausmalung der Kirche
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Ausstattung

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In erhöhter Lage in der Ortsmitte von Horgen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten<ul style="list-style-type: none">• Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Neugotischer Kirchenbau aus rotem Sandsteinquaderwerk; das Langhaus mit Satteldach endet nach Südosten im eingezogenen Rechteckchor; das Gebäudesäußere ist durch den Wechsel spitzbogiger Maßwerkfenster und Pilaster gegliedert; an der südlichen Chorseite Glockenturm mit Spitzhelm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Turmhelm
- Steinbau Mauerwerk
 - Quader

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*