

Rietgasse 5

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/128641015621/>

ID: 128641015621

Datum: 16.04.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem heutigen Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich um das ehemalige Badhaus, das im Kern vermutlich spätmittelalterlich ist und dessen Dachstuhl wohl aus dem 15./ 16. Jahrhundert stammt. Zur Badgasse hin wurde das Gebäude im 20. Jahrhundert durch einen Anbau ergänzt.

1. Bauphase: Erbauung des ehem. Badhauses und des Dachstuhles wohl im

(1400 - 1599)

Spätmittelalter.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Badhaus

2. Bauphase:

(1900 - 1999)

Anbau entlang der Badgasse.

Betroffene Gebäudeteile:



- Anbau



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse



Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Südwesten der Villinger Altstadt. Es ist freistehend mit der westlichen Traufseite zur Rietgasse bzw. als Eckgebäude zur Badgasse hin ausgerichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Zweigeschossiger Satteldachbau mit sieben Fensterachsen; entlang der Rietgasse ist das Erdgeschoss durch große Schaufensteröffnungen charakterisiert, an der südlichen Giebelseite befindet sich ein moderner Flachdachanbau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

Im Inneren nur wenig eingetiefter und gewölbter Keller in der Nord-Ost-Ecke. Innenstruktur im Erd- und Obergeschoss vorwiegend erneuert.

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*