

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/129484406520/>

ID: 129484406520

Datum: 13.06.2017

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Badgasse
<b>Hausnummer:</b>	11
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung


— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1393/ 94 (d) errichtet. 1588/ 89 (d) erfolgte der Umbau des Dachwerkes.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d).  
(1393 - 1394)

**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**2. Bauphase:** Umbau des Dachwerkes (d).  
(1588 - 1589)

**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Dachgeschoss(e)

### **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

### **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dendrochronologische Untersuchung

### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Wohnhaus befindet sich in der hist. Altstadt von Rottweil und steht als Eckhaus an der Badgasse/ Kameralamtsgasse mit Anbau zur Kameralamtsgasse. Die alte Jüdische Synagoge und das ehemalige Jesuitenkolleg liegen in unmittelbarer Nähe.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiges Eckgebäude mit Erweiterung zur Kameralamtsgasse. Satteldach des Hauptgebäudes firstständig zur Badgasse, Satteldach des Nebengebäudes traufständig zur Kameralamtsgasse. Erker im 1. Obergeschoss des Anbaus oberhalb dessen Eingangstüre. Westseite regelmäßig durchfenstert mit zwei mal zwei Fenstern. Im Erdgeschoss anstelle des westlichsten Fensters Eingangstüre zum Hauptbau. Zur Kameralamtsgasse jeweils zwei Fenster pro Geschoss, die sich nahe den Gebäudeecken befinden. Anbau unregelmäßig durchfenstert.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:** — *keine Angaben*

### **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform

- Satteldach
- Satteldach mit Querhaus/Zwerchdach
- Mischbau
- Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

**Konstruktion/Material:**

■ *keine Angaben*