

Kath. Pfarrkirche St. Ulrich

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/132784332916/>

ID: 132784332916

Datum: 06.12.2021

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	78669
Stadt-Teilort:	Wellendingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Wellendingen
Wohnplatz:	Wellendingen
Wohnplatzschlüssel:	8325064006
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus, Frittlinger Straße 3 (78669 Wellendingen)
- Wohnhaus, Grund 7 (78669 Wellendingen)
- Jugendhaus (78669 Wellendingen, Hauptstraße 20)
- Bauernhaus (78669 Wellendingen, Hauptstraße 22)
- Bauernhaus (78669 Wellendingen, Lembergstraße 3)

- Rathaus, Schlossplatz 1 (78669 Wellendingen)
- Gasthaus Schlössle (78669 Wellendingen, Schlossplatz 2)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Kirche St. Ulrich besteht aus einer alten und einer neuen Kirche. Die gotische Kirche mit Turm wurde 1863/ 64 durch ein Querschiff und einen rechteckigen Chor erweitert. Diese Erweiterung wurde 1937/ 38 durch einen Neubau ersetzt.

1. Bauphase: Erweiterung durch Querschiff und Rechteckchor (a)
(1863 - 1864)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Neubau anstelle des Erweiterungsbaus
(1937 - 1938)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Innerorts, gegenüber des ehem. Schlosses bzw. heutigen Rathauses.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Die Kirche besteht aus zwei annähernd rechtwinklig zueinander stehenden Gebäuden mit Anbauten. Im Winkel zwischen den Gebäuden erhebt sich der Kirchturm. Das nach Norden ausgerichtete Langhaus besitzt einen eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor; am Südwesteck der Eingangsfassade steht in gemeinsamer Flucht der Glockenturm mit gotischem Maßwerkfenster und Satteldach; diesem ist im rechten Winkel der kleinere Kirchenbau mit Satteldach, Eckquaderung und Bruchsteinmauerwerk angestellt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
 - Dachform
 - Satteldach
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*