

Ehem. Gasthof zum Waldhorn

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/133688830219/>

ID: 133688830219

Datum: 27.06.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Brunnengasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73650
Stadt-Teilort:	Winterbach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Rems-Murr-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Winterbach
Wohnplatz:	Winterbach
Wohnplatzschlüssel:	8119086003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Nordgiebel (2011)

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Bäckerei mit Backofen und Backstube aus dem 20. Jahrhunderts. Der Verkaufsraum ist zwischenzeitlich zu einem Büro umgebaut.

1. Bauphase: (1616) Erbauung des Gebäudes 1616 (i); vgl. Inschrift am Fenstersturz des Nordgiebels auf Höhe des 2. DG.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme
- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude steht traufständig zur Brunnengasse, im historischen Ortskern von Winterbach. Da sich die Brunnengasse nördlich des Gebäudes platzartig aufweitet, ist vor allem der breit gelagerte Nordgiebel mit seinem Zierfachwerk für das Erscheinungsbild prägend.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohn- und Geschäftshaus
- Gewerbe- und Industriebauten
 - Bäckerei, Backhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Der zweigeschossige Riegelbau mit dreigeschossigem, auskragendem Dachstuhl hat einen querrechteckigen Grundriss. Die Giebelseite ist also breiter als die Traufseite.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Zweischiffige und zweizonige Grundrissgliederung, die im Bereich des OG vermutlich im 18. Jahrhundert in eine dreischiffige und dreizonige Raumstruktur verändert wurde. Im EG befindet sich eine Bäckerei mit Backofen und Backstube aus dem 20. Jahrhunderts. Der Verkaufsraum ist zwischenzeitlich zu einem Büro umgebaut. Südlich liegt ein ursprünglich freistehendes kleines Wohnhaus mit Keller, der nachträglich durch einen Kelleranbau mit dem

Gasthausgebäude verbunden wurde.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
 - Unterbaugerüst
- Mischbau
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:

— keine Angaben