

## Ehem. Klosterkirche, Kath. Kirche St. Johannes Baptist (Kloster Inzigkofen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134535778618/>

ID: 134535778618

Datum: 19.11.2019

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kirchstraße
<b>Hausnummer:</b>	25
<b>Postleitzahl:</b>	72514
<b>Stadt-Teilort:</b>	Inzigkofen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Inzigkofen
<b>Wohnplatz:</b>	Inzigkofen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437059004
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Klosteranlage (Volkshochschulheim), Parkweg 3

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die kath. Pfarrkirche St. Johannes Baptist wurde 1663 unter dem Baumeister Michael Beer anstelle der 1388 erbauten ehem. Klosterkirche neu errichtet. 1780 erfolgte unter Einbeziehung der bestehenden Pfarrkirche ein umfassender Umbau, der durch den Baumeister Christian Großbayer erfolgte. 1969-70 wurde das Kircheninnere renoviert. (a)

**1. Bauphase:** (1388) Abriss der alten Mauritiuskapelle und Erbauung der Klosterkirche St. Johannes Baptist (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Lagedetail:**

- Klosteranlage
- allgemein

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Klosterkirche

**2. Bauphase:** (1484) Errichtung der Turmes (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** (1576) Erneuerung des Chors und des Schiffes (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Bauphase:** (1659 - 1663) Vollständiger Neubau der Kirche (Baumeister Michael Beer) (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

**5. Bauphase:** (1780) Umbau der Kirche (Baumeister Christian Großbayer) (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

**6. Bauphase:** (1969 - 1970) Innenrenovation (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die kath. Kirche St. Johannes schließt als ehem. Klosterkirche an der Südseite des Kreuzgangs des ehem. Augustinerchorherrenstifts an.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Pfarrkirche</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Langhaus und nach Osten eingezogener Rechteckchor unter gemeinsamem, über dem Chor vollgewalmtem Satteldach; an der Südseite Turm, über dessen rechteckigem Unterbau sich das achtseitige, leicht eingezogene Obergeschoss mit Helmdach erhebt.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Saalbau mit kurzem, gerade geschlossenem Chor, westseitiger Nonnenempore und Wandgliederung durch klassizistische Pilaster.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— <i>keine Angaben</i>

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit einseitigem Vollwalm</li></ul></li><li>• Turmhelm</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>