

Kirche St. Nikolaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/134766691521/>

ID: 134766691521

Datum: 25.01.2024

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bogengasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78187
Stadt-Teilort:	Geisingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Geisingen
Wohnplatz:	Geisingen
Wohnplatzschlüssel:	8327018004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Ehem. Gasthof "Kranz", Hauptstraße 32 (78187 Geisingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 34 (78187 Geisingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 40 (78187 Geisingen)
- Alte Gerbe, Ökonomiegebäude, Mohrengasse 11 (78187 Geisingen)
- Altes Rentamt / Farrenstall (78187 Geisingen, Mohrengasse 13/15)

- Ehem. Hagenstell, Schlossstraße 13 (78187 Geisingen)
- Schloss Wartenberg, Wartenberg 6 (78187 Geisingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Kirche St. Nikolaus wurde im Jahr 1551 erbaut. Das Untergeschoss des Turmes ist noch vom Vorgängerbau erhalten. 1910 fand die Vergrößerung und Erneuerung im neugotischen Stil nach einem Entwurf von Raimund Jeblinger statt. 1966/ 67 erfolgte die Renovierung der Kirche und 2010 die des Turmes statt..

1. Bauphase: Erbauung (a)
(1551)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

2. Bauphase: Vergrößerung; Erneuerung uund Ausstattung in neugotischen Formen
(1910) (a)

Betroffene Gebäudeteile:  • Ausstattung

3. Bauphase: Renovierung
(1966 - 1967)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

4. Bauphase: Turmsanierung
(2010)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Besitzer:in

 keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchunen
- Restauratorische Untersuchungen
- Gutachten Bleiverglasung
- Restaurierungsbericht Naturstein

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kirche liegt in der Geisinger Ortsmitte, südlich des Rathauses,
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der Kirchenbau erstreckt sich auf kreuzförmigem Grundriss; das Langhaus mit Querhaus endet im Westen in einem dreiseitig geschlossenen Chor; über der Vierung erhebt sich ein durch Blech verschalter Dachreiter mit spitz zulaufendem Dach; an der Ostfassade tritt der mächtige Kirchturm leicht vor die Fassade; er hat einen quadratischen Grundriss mit oktagonalem Obergeschoss, das vierseitig Rundbogenfenster mit Ziffernblättern zeigt. Sein spitzes Dach ist durch farbige Ziegel bedeckt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das einschiffige Langhaus und der Chor sind durch Kreuzrippengewölbe überfangen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Dachreiter• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Turmhelm• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Kreuzrippengewölbe
Konstruktion/Material:	— keine Angaben