

Sog. Leimhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136121000112/>

ID: 136121000112

Datum: 08.03.2022

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Im Winkel
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78658
Stadt-Teilort:	Flözlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Zimmern ob Rottweil
Wohnplatz:	Flözlingen
Wohnplatzschlüssel:	8325069001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Einhaus mit Wohnhaus, Stall und Scheune wurde unmittelbar nach dem Brand des Vorgängerbaus im Jahr 1778 wiedererrichtet. Der Neubau stellte die verkleinerte Form des Ursprungsbaus dar. 1819 entstand das nebenstehende Kellerhaus

1. Bauphase: Erbauung des Vorgängergebäudes (a)

(1421)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

2. Bauphase: Erste Erwähnung des "Lainhus" (a)
(1524)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

3. Bauphase: Schäden durch Brand
(1778)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

4. Bauphase: Neubau des zweigeschossigen Fachwerkbaus als „quergeteilte Einhaus“ mit der charakteristischen Baustruktur aus Wohnteil, Stall, Scheuer, zweitem Stall und Schopf.
(1778 - 1799)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

5. Bauphase: Erbauung des im Garten des Hauptgebäudes stehenden Kellerhauses
(1819)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

6. Bauphase: Außeninstandsetzung und Sicherungen am Dach
(1984 - 1989)


Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bau- und Hausgeschichte
- Literaturangabe

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:  keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Zierfachwerk, mit angrenzender Ökonomie unter gemeinsamen dreigeschossigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Von den Nebengebäuden sind das Kellerhaus, unterirdisch die Brunneneinfassung und der Fundamentbereich des Back-, Wasch- und Brennhauses erhalten geblieben.
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>