

Sog. Hipfelhof, Mühlengebäude mit Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136884773711/>

ID: 136884773711

Datum: 04.12.2022

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hipfelhof
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	73078
Stadt-Teilort:	Heilbronn
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heilbronn
Wohnplatz:	Frankenbach
Wohnplatzschlüssel:	8121000004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Diagonalansicht mit Blickrichtung Osten

Abbildungsnachweis:
Anke Felleisen, strebewerk. Architekten GmbH



Bildbeschreibung:
Diagonalansicht mit Blickrichtung Norden

Abbildungsnachweis:
Anke Felleisen, strebewerk. Architekten GmbH



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Mühle ist inschriftlich auf 1784 (i) datiert. Erhalten ist vor allem die straßenseitige Schauffassade mit einer barocken symmetrischen Achsengliederung der Fenster. Das Gebäude wird von einem Satteldach überspannt, gliedert sich in Erd-, Ober- und Dachgeschoss und ist teilweise unterkellert.

Da die Wassergasse und damit das Mühlrad verlegt wurden, fand im 19. Jahrhundert eine Umstrukturierung im Inneren statt und die barocke Binnenstruktur wurde aufgegeben. Das Gebäude wurde bis in das frühe 20. Jahrhundert als Mühle genutzt. Durch Veränderungen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts weist heute nichts mehr auf die ursprüngliche Funktion des Gebäudes hin.

1. Bauphase: (1784)

Errichtung der Mühle als zweistöckiges Gebäude mit massiven Umfassungsmauern und barock gestalteten Tür- und Fenstergewänden (Heute im Bereich der Nordwestfassade noch vorhanden). Der Hauptzugang befand sich mittig in der Nordfassade. Durch die Veränderungen der Mühlentechnik und der baulichen Binnenstrukturen im 19. bJahrhundert sowie die Wohnnutzung des 20. Jahrhunderts, wurde die erste Bauphase weitestgehend auf die bis heute bestehenden Umfassungswände reduziert.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

2. Bauphase: (1842)

Errichtung Aquädukt

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase: (1845)

Erbauung der Scheune (a,i) in zwei vermutlich eng aufeinander folgenden Abschnitten, am südlichen Teil des bereits bestehenden Mühlenbaus.

In dem Zuge wurde eine vollständige Verlegung des im Süden verlaufenden Mühlkanals notwendig, um nun von Norden nach Süden an der Nordostseite des Gebäude entlangzufließen. Dabei wurden zwei Mühlräder im Südosten durch ein Mühlrad auf der Nordostseite ersetzt.

Dachausbau ab 1845, Fenster ohne massive Gewände.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

4. Bauphase:
(1850 - 1899)

Anbau an der Nordwestecke der Mühle, der im Übergabeprotokoll von 1880 dokumentiert ist; 1883 (a) freistehende gusseiserne Stützen mit darüber verlaufendem Unterzug.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

5. Bauphase:
(1900 - 1950)

Überformung der Türen und Treppen in den 1920er und 1930er Jahren; Erneuerung der Mühlentechnik.
1941: Stilllegung der Mühle und Veräußerung der Mühlentechnik; daraufhin wurde der zweigeschossige Mühlensaal im rückwärtigen Gebäudeteil geschlossen und es wurden neue Räumlichkeiten eingebaut. Die interne Erschließung im Bereich der Empore wurde geschlossen.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

6. Bauphase:
(1950 - 1999)

Ehem. zweigeschossige Mühlenraum durch den Einzug einer Decke abgetrennt und das heutige EG und OG wurden über die gesamte Gebäudefläche voneinander abgetrennt. 1967 weitere Abbrüche, der Radstube und des Anbaus an der Nordecke der ehem. Mühle. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss das Aquädukt seiner Funktion enthoben und der Wasserfluss unterbrochen worden sein. Die Oberflächen der Obergeschosswohnung, wie Tapeten, Bad- und Toilettenausstattung sowie Teile der Fenster können ebenfalls in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

**Besitzer:in****1. Besitzer:in:**
(1229 - 1238)

Papst Gregor IX

Bemerkung Besitz:

Die erste urkundliche Erwähnung findet sich im Jahr 1229, in dem Papst Gregor IX dem Kloster Bebenhausen seine Besitzungen bestätigt.

Bemerkung Familie:**Beschreibung:****Beruf / Amt / Titel:**

- Papst

Betroffene Gebäudeteile:

keine

	—
2. Besitzer:in: (1238)	Heiliggeistspital zu Wimpfen
Bemerkung Besitz:	Das Heiliggeistspital erhält als Schenkung das Hofgut; ist mit kurzen Unterbrechungen bis ins 17. Jahrhundert Eigentümer.
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	— <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
3. Besitzer:in: (1238 - 1299)	Chorherrenstift St. Peter in Wimpfen
Bemerkung Besitz:	Miteigentümer im 13. Jahrhundert
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	— <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
4. Besitzer:in: (1400 - 1499)	Grafen von Löwenstein
Bemerkung Besitz:	u.a. Eigentümer während des 15. Jahrhunderts laut Archivalien.
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	• Graf
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
5. Besitzer:in: (1400 - 1499)	Heilbronn, Spital
Bemerkung Besitz:	u.a. Eigentümer während des 15. Jahrhunderts laut Archivalien.
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	
Beruf / Amt / Titel:	— <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
6. Besitzer:in: (1400 - 1499)	Heilbronn, Karmeliterkloster

Bemerkung Besitz:

Bemerkung Familie: u.a. Eigentümer während des 15. Jahrhunderts laut Archivalien.

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

7. Besitzer:in: Ruff, Hans
(1400 - 1499)

Bemerkung Besitz: u.a. Eigentümer während des 15. Jahrhunderts laut Archivalien.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

8. Besitzer:in: Stadt Heilbronn
(1618)

Bemerkung Besitz: nimmt den Hof während des Dreißigjährigen Krieges vollständig ein, um offene Rechnungen des Ordens einzufordern. Wird jedoch wieder rückgängig gemacht.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

9. Besitzer:in: Stadt Wimpfen
(1632 - 1634)

Bemerkung Besitz: m Jahr 1632 wird das Hofgut und andere Besitztümer des Heiliggeist-Ordensspitals durch König Gustav Adolf an die Stadt Wimpfen als Schenkung übergeben.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

10. Besitzer:in: Heiliggeistspital zu Wimpfen
(1634)

Bemerkung Besitz: erhält den Hof zurück.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: ▬ *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: ▬ *keine*

11. Besitzer:in: Memmingen, Hospitalorden
(1634 - 1802)

Bemerkung Besitz: Noch im selben Jahrhundert geht der Hof, zu diesem Zeitpunkt bestehend aus Kirche, Bauernhaus und Scheune, in den Besitz des Hospitalordens in Memmingen über.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: ▬ *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: ▬ *keine*

12. Besitzer:in: von Bayern, Max Joseph
(1803 - 1806)

Bemerkung Besitz: erhält den Hipfelhof aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses im Jahr 1802/1803 und der Abgabe von Besitzungen an Bayern.

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Kurfürst

Betroffene Gebäudeteile: ▬ *keine*

13. Besitzer:in: von Montgelas, Maximilian
(1806)

Bemerkung Besitz: übernimmt das Anwesen

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Graf
 • Minister

Betroffene Gebäudeteile: ▬ *keine*

14. Besitzer:in: Land Württemberg
(1810 - 1813)

Bemerkung Besitz: erhält den Hof

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner***Betroffene Gebäudeteile:** *keine***15. Besitzer:in:** von Cotta, Johann Friedrich
(1813)


Bemerkung Besitz: erwirbt das Areal

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Freiherr**Betroffene Gebäudeteile:** *keine* **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Das Hofgut Hipfelhof ist Teil des Heilbronner Stadtteils Frankenbach und liegt nordwestlich von Heilbronn. Die Anlage besteht aus mehreren Einzelgebäuden, die, teilweise gruppiert, über das gesamte Areal verteilt stehen. Im Norden findet sich das ehemalige Pfarrhaus beziehungsweise die Speisemeisterei, die heute Wohnzwecken zur Verfügung steht. Westlich, auf annähernd derselben Höhe steht die so genannte Cotta'sche Villa. Das Herrenhaus ist von einem Garten umgeben. Im Südwesten befindet sich mehrere Ökonomiegebäude, bestehend aus einem großen dreiseitigen Scheunengebäude, Stallungen und weiteren Scheunenbauten. Diese Gebäude gruppieren sich grob um einen kleineren Hofbereich. Im Südosten, unterhalb des Pfarrgebäudes steht auf L-förmigem Grundriss das Mühlengebäude mit winkelförmiger Scheune. Der Rotbach, der vor der Stilllegung der Mühle auch das Mühlrad speiste, fließt von Nordwesten nach Südosten über das Gelände und ist über zwei Stege passierbar.

Lagedetail: Einzellage
 allgemein**Bauwerkstyp:** Wohnbauten
 Wohnhaus
 Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
 Scheune**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Wohnhaus und Scheune schließen direkt aneinander und bilden einen L-förmigen Grundriss, der sich durch den geknickten Scheunenbau ergibt. Die Gebäude besitzen ein auf gleicher Höhe durchlaufendes Satteldach, das zwischen Wohnhaus und Scheune durch eine firsthohe Brandwand unterbrochen wird, und welches an beiden Enden

angewalmt endet. Auf der Nordwestseite des Mühlengebäude befindet sich zusätzlich ein Zwerchhaus mit gewalmten Dachflächen.

Wohnhaus: massive, vollständig verputzte Außenwände; an der Nordwestfassade leicht erhabene Ecklisenen aus Werkstein mit wulstartigen Abschlussprofilen. Nordwest- und Südwestfassade sind durch regelmäßige sechs bzw. fünf Fensterachsen vertikal strukturiert. An den Eingangsseite sind die mittigen Achsen mit einem Zwerchhaus und je einem weiteren Fenster im DG versehen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Wohnhaus/ ehem. Mühle: EG in vier Bereiche unterteilt mit einem in der nördlichen Ecke völlig eingehausten und von der Nordwestfassade aus erschlossenen Treppenhaus; daran schließen zwei bis zur Südwestfassade reichende Räume an. Ein vierter Raum umfasst die ganze südöstliche Gebäudehälfte (ehem. Mühlenraum). Im OG schließt im Südosten des Treppenhauses der Flur an, der annähernd mittig als Erschließungszone fast aller Räume dient. Die Aufteilung der Räume im Norden des Flurs ist identisch zum EG; im Südosten, im Bereich des ehem. Mühlsaals, befinden sich zwei nachträgliche Räume, die nach Entfernung der Mühletechnik und im Zuge der Geschossunterteilung des ehem. zweigeschossigen Mühlensaals eingerichtet wurden. DG ist in Teilbereichen ausgebaut. Das Zwerchhaus ist in zwei Räume unterteilt, Südwestecke der Mühle mit zwei nachträglich abgetrennten Räumen. Restliche Dachebene offen, mittig Zugang zum Dachspitz. Im UG tonnengewölbter Raum.

Scheune: in drei große Bereiche unterteilt; an das Wohnhaus schließt in der gleichen Flucht der nach Südosten ausgerichtete Scheunenteil an, mit Zugang zu den oberen Geschossen und Erschließung durch ein großes Tor an der Südwestfassade; der orthogonal abgewinkelte Scheunenbereich im Nordosten ist in eine schmale Tennendurchfahrt über zwei Geschossen und einen weiteren eingeschossigen Stall-/Scheunenraum unterteilt. Beide sind zusätzlich von Norden erschlossen. EG und OG zeigen einen identischen Aufbau. DG durchlaufend abgezimmert ohne eine Abtrennung des abgewinkelten Scheunenbereichs. Dachtragwerk bis zum First offen und einsehbar.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

■ keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

■ keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Backstein/Lehmziegel
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
 - Bruchstein
- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Gewölbe
 - Tonnengewölbe
- Dachform
 - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
- Holzgerüstbau

- allgemein

Konstruktion/Material:

Umfassungswände der Mühle aus massivem Mauerwerk, lediglich im Bereich des OG zeigen sich an der nordöstlichen Außenfassade Abdrücke einer Fachwerkkonstruktion im Putz. Trennwände innerhalb der Wohngeschosse je nach Einbaujahrhundert - massive Trennwände aus Backstein im EG + OG (19. Jh.) oder Leichtbetonsteinen (20. Jh.), und Trennwände in Leichtbauweise aus Gipskartonplatten und Holz, im EG Gusseisenstützen.
Im UG Tonnengewölbe aus Naturstein.

Scheune: Umfassungswände streßenseitig aus massivem Natursteinmauerwerk, die rückwärtigen aus Fachwerk, teilweise auf einem Sockel aus Naturstein oder Backstein. Gefache aus Bruchsteinmauerwerk, innenseitig grob geschlämmt.

Dachkonstruktion: Satteldach, beidseitig abgewalmt, als Sparredach; Lastabtragung über Stuhlstrebenlängsbund (liegender Stuhl) mit zusätzlich mittig stehenden Stuhlständern.