

Bauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/138138180113/>

ID: 138138180113

Datum: 27.06.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberdorf
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	73650
Stadt-Teilort:	Winterbach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Rems-Murr-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Winterbach
Wohnplatz:	Winterbach
Wohnplatzschlüssel:	8119086003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Ostansicht (2011)

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann



Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten (2011)

Abbildungsnachweis:
Michael Hermann



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1650 - 1750)

Erbauung des Gebäudes vermutlich im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert. (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Eindachhof

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude befindet sich im historischen Ortskern von Winterbach, an der Durchgangsstraße auf den Schurwald.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<ul style="list-style-type: none">• Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiger Riegelbau mit zweistöckigem Satteldach. Das Gebäude steht traufständig zur Straße. Bis ins frühe 20. Jahrhundert verlief unmittelbar entlang der Westseite des Gebäudes ein heute verdolter Bach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Zweischiffige und vierzonige Gliederung. Im EG ist die Struktur durch den Einbau von Geschäftsräumen einer Bank stark verändert. Es lässt sich aber noch für die beiden südlichen Zonen eine Tenne und ein Barn eines Scheunenteils ablesen. Im OG sind die beiden nördlichen Zonen als Wohnteil ausgebaut.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	■ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	Stuckdecke in der Stube im Obergeschoss.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• Unterbaugerüst• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Obergeschoss(e) aus Holz• Unterbau aus Stein (gestelzt)• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	■ <i>keine Angaben</i>