Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140361408312/

ID: 140361408312 Datum: 21.06.2023 Datenbestand: Restaurierung

Objektdaten

Straße: Kirchgasse

Hausnummer: 3

Postleitzahl: 78592

Stadt-Teilort: Egesheim

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Tuttlingen (Landkreis)

Gemeinde: Egesheim

Wohnplatz: Egesheim

Wohnplatzschlüssel: 8327013002

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



keine

Objektbeziehungen

keine

🐧 Umbauzuordnung

keine

m Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

Lorettokapelle, Lorettoweg 8 (78592 Egesheim)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eine erste Kirche an dieser Stelle wird bereits im 11. Jahrhundert vermutet. 1467 erfolgte der Umbau und die

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

Erweiertung des Kirchengebäudes. 1757/60 wurde sie überformt.

1. Bauphase: Erbauung der Kirche wohl im 11. Jahrhundert. (a)

(1000 - 1099)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: Siedlung

Dorf

Bauwerkstyp: Sakralbauten

Kirche, allgemein

2. Bauphase: Umbau und Erweiterung. (a)

(1467)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Schmiedeeiserne Prozessionskreuze an der Mauer, teilweise aus dem

(1700 - 1799)18. Jahrhundert. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Überformung (a) 4. Bauphase: (1757 - 1760)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Glasfenster von Gnand München.

5. Bauphase:

(1899)

Betroffene Gebäudeteile: Ausstattung

👢 Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Am südlichen Ortsrand von Egesheim gelegen.

Lagedetail: Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: Sakralbauten

Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Langhaus und nach Osten endender, eingezogener Polygonalchor unter einheitlichem Satteldach; der Chor zeigt Strebepfeiler,

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt

Rundfenster und eine Rundbogentür. An der nordlichen Chorseite befindet sich der Kirchturm, der durch eine Satteldach mit Staffelgiebel bekrönt ist. Die Obergeschosse sind durch Gesimse und spitzbogige

Maßwerkfenster hervorgehoben.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Saalkirche mit stukkierter Flachdecke.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

Dachform

Satteldach

· Satteldach mit einseitigem Vollwalm

• Gestaltungselemente

Staffelgiebel

Konstruktion/Material:

keine Angaben