

## Kath. Kirche St. Konrad

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140545193720/>

ID: 140545193720

Datum: 16.09.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	28
<b>Postleitzahl:</b>	88450
<b>Stadt-Teilort:</b>	Berkheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Biberach (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Berkheim
<b>Wohnplatz:</b>	Berkheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8426019001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Südwestansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Gudula Boch, LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen.

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahr 1499 ließ Abt Heinrich die erste Kirche in Berkheim erbauen. Der Turm wurde 1513 errichtet. Ein Neubau erfolgte bereits 1703. 1785 fiel die Kirche einem Brand zum Opfer. Lediglich der Turm blieb erhalten, der 1785/ 86 durch ein Langhaus, 1876 durch den Altarraum erweitert wurde. Die Restaurierung der Raumschale erfolgte 1987/ 88.

**1. Bauphase:** (1499) Erbauung der Kirche durch Abt Heinrich von Roth (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

**2. Bauphase:** (1513) Erbauung des Kirchturmes durch Abt Konrad (a) mit Lilienfries aus Backstein und Lisenengebeln.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Turm (Kirche)

**3. Bauphase:** (1703) Abbruch der Kirche und Erbauung einer neuen Kirche an dessen Stelle (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

**4. Bauphase:** (1785 - 1786) Diese Kirche brannte bis auf die Grundmauern nieder. Daraufhin wurde an deren Stelle eine neue Kirche an den alten Turm angebaut (a)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

**5. Bauphase:** Erweiterung des Chorraumes (a)

(1876)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kirche, allgemein</li></ul>

**6. Bauphase:** Restaurierung der Raumschale (a)  
(1987 - 1988)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kirche, allgemein</li></ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Nach Osten ausgerichteter Kirchenbau, innerorts an der Hauptstraße stehend.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kirche, allgemein</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	An das hohe und breite Langhaus mit Satteldach nach Osten eingezogener, dreiseitig geschlossener Chor, durch Sakristeianbau im Süden ergänzt. Fassadengestaltung durch Rundbogenfenster in Rundbogennischen und Lisenen; vortretender Fassadenturm mit spitzem Satteldach, Stockwerkgesimsen und Lilienfries.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Flach gedeckter Saalraum mit Stichkappen und Wandpfeilern.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Deckengemälde von den Ottobeurener Gebrüder Haugg, 1930.

**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

**Konstruktion/Material:**

■ *keine Angaben*