

Rabenscheuer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/142260048011/>

ID: 142260048011 Datum: 20.04.2011 Datenbestand: Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Kanzleigasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Grundriss

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Massivbau aus dem 13. Jh. (d): Der Bau wies bereits zur Erbauungszeit drei Geschosse auf und wird in der Literatur als Scheune genannt (sog. "Rabenscheuer").

1. Bauphase:
(1175 - 1188) Früheste Datierung im Rahmen der dendrochronologischen Auswertung von Hölzern aus dem Dachwerk (d) [Fichten- und Tannenhölzer].

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1338) Zweites Datierungsergebnis im Rahmen der dendrochronologischen Auswertung von Hölzern aus dem Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase:
(1368) Ältestes Datierungsergebnis im Rahmen der dendrochronologischen Auswertung von Hölzern aus dem Dachwerk (d).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendro-Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In Zentrumsnähe

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Dreigeschossiger Massivbau

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): An der westlichen Gebäudeflucht blieb nördlich der ursprünglichen Gebäudetiefe die Abbruchkante einer nach Westen versetzten Mauerfortsetzung erhalten. In Verbindung mit fehlenden Öffnungen an

der alten Westwand spiegelt sich in diesem Bereich die platzschaffende Baulücke einer ehemals bis zur Rabenscheuer reichenden Nachbarbebauung wider.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*