

Kath. Ferialkirche St. Blasius

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143871587218/>

ID: 143871587218

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78253
Stadt-Teilort:	Eigeltingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Eigeltingen
Wohnplatz:	Heudorf im Hegau
Wohnplatzschlüssel:	8335021017
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg, in Bildindex

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine



Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Kirche St. Blasius stammt vermutlich aus dem 14. Jahrhundert und besitzt in ihren Außenmauern romantisches Mauerwerk. Der Turmunterbau datiert in die Zeit der Gotik.

Um 1650 erfolgte der barocke Umbau des Kirchengebäudes und 1906 dessen Erweiterung. Mit der Innenrenovierung in den Jahren 1969/ 70 wurde die barocke Innengestaltung und zwei Seitenaltäre entfernt.

1. Bauphase: Romanisches Mauerwerk noch vorhanden. (a)
(950 - 1250)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

2. Bauphase: Turmunterbau aus der Gotik. (a)
(1200 - 1500)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Turm (Kirche)

3. Bauphase: Barocker Umbau. (a)
(1650)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Erweiterung. (a)
(1906)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau




Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Im Ortszentrum von Eigeltingen-Heudorf, westlich des Rathauses gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<p>Langgezogenes Hauptschiff, dessen Satteldach nach Westen in einem Vollwalm und nach Osten im eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor endet; im westlichen Gebäudeteil ist ein Querhaus mit Vollwalm angelegt; die Eckbereich zwischen Querhaus und Westfassade sind durch halbrunde Anbauten geschlossen. Südlich des Chores befindet sich die Sakristei mit Walmdach, nördlich des Chores erhebt sich der Kirchturm mit Satteldach und giebelseitig auskragenden Stufengiebeln.</p> <p>Die Fassadengestaltung der Längsseiten gliedert sich durch Pilaster, Lisenen und Flachbogenfenster; an der Westfassade dominiert das barocke Portalgewände mit gesprengtem Giebel.</p>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffiger Saalbau mit flacher Holzdecke mit Malerei.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Satteldach mit beidseitigem Vollwalm• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none">• Staffelgiebel• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	— keine Angaben