

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146815946220/>

ID: 146815946220 Datum: 18.03.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Waldstraße
<b>Hausnummer:</b>	15
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1910 nach Plänen des Architekten Theodor Glatz errichtet.

**1. Bauphase:** Erbauung  
(1910)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>

### Besitzer

— keine Angaben

### Weiterer Datenbestand LAD

— keines

### Zugeordnete Dokumentationen

keine

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Freistehend, an der Südseite der Waldstraße, gegenüber des Eisweiher.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger, villenartiger Bau mit steilem Krüppelwalmdach. Asymmetrisch gegliederter und durch die Verwendung unterschiedlicher Materialien pittoresk gestalteter Baukörper. Kellergeschoss mit Rustika, glatt verputzte Hauptgeschosse mit Rahmungen in Werkstein, die Giebel mit Fachwerk bzw. verschindelt. Markant der eine Dachschräge fortführend aus dem Hauptgiebel herauswachsende Fachwerkgiebel über dem polygonalen Erker in der Straßenfront. Seitlich davon ein Vorbau mit Rundbogenfenstern, deren Scheitel mit unterschiedlichen Vogelmotiven dekoriert sind; darüber verbretterte Brüstung einer Loggia mit Pultdach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachform</li> <li>• Krüppelwalmdach</li> <li>• Pultdach</li> </ul>
-----------------------------	---

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*