

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146959518115/>

ID: 146959518115 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Straße: | Bickenstraße |
| Hausnummer: | 4 |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde der Dachstuhl des heutigen Wohn- und Geschäftshauses 1677 (d) errichtet. 1897 erfolgte der Einbau eines Ladens. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Dachstuhls (a)
(1677)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase:
(1897) Ladeneinbau (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: In traufseitiger Lage, fluchtend in die geschlossene Bebauung an der Südseite der Bickenstraße eingebunden.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohn- und Geschäftshaus
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
 - Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, mit zwei gleichmäßig über die Fassade verteilten Fensterachsen und einem Ladeneinbau des späten 19. Jahrhunderts im EG.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material: keine Angaben