

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/148221905120/>

ID: 148221905120

Datum: 16.09.2013

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kellereistraße
<b>Hausnummer:</b>	22
<b>Postleitzahl:</b>	74722
<b>Stadt-Teilort:</b>	Buchen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Karlsruhe
<b>Kreis:</b>	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Buchen (Odenwald)
<b>Wohnplatz:</b>	Buchen (Odenwald)
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8225014003
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d)  
(1686 - 1687)

**Betroffene Gebäudeteile:**




- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Das zur Kellereistrasse traufständig ausgerichtete Gebäude besitzt drei Stockwerke.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Der 1.Oberstock ist dreizonig gegliedert. Straßenseitig befindet sich die beheizbare Stube. Innerhalb der mittigen Zone die Küche mit Treppen und in der rückwärtigen Zone war wohl eine Kammer angelegt. Diese Unterteilung wiederholt sich auch im 2.Oberstock. Bemerkenswert ist hier, dass der rückwärtige Raum ursprünglich vor die Giebelflucht sprang. Möglicherweise resultiert dies aus der Überbauung einer ehemals hier verlaufenden Stadtbefestigung. In diesem Zusammenhang ist auch auf die unterschiedliche Verlegerichtung der unteren Gebäeklage hinzuweisen. Heute ist der ehemalige Giebelknick durch eine neue Wand verschwunden.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Das Dachwerk war schon in seiner ältesten Ausführung verzogen abgezimmert. Dazu kragten die Unterzüge über dem 2.Oberstock mit unterschiedlichem Überstand aus. Der 1.Dachstock war ursprünglich ausgebaut. Alle Kehlbalken besitzen Nuten für einen Blindboden.