

## Pfarrhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/149098351115/>

ID: 149098351115

Datum: 14.07.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hauptstraße
<b>Hausnummer:</b>	23
<b>Postleitzahl:</b>	88356
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ostrach
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ostrach
<b>Wohnplatz:</b>	Ostrach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437086025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Ansicht von Osten

#### Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

#### Bildbeschreibung:

Eingangshalle

#### Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Pfarrhaus wurde im Jahr 1702 erbaut.

**1. Bauphase:** Erbauung Pfarrhaus  
(1702)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Fotodokumentation Türen

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Südöstlich der Pfarrkirche St. Pankratius, von der Hauptstraße weit nach Osten versetzt bzw. von der Pfarrgasse weit nach Westen versetzt, Erschließung über die Pfarrgasse an der östlichen Traufseite.

<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Pfarrhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiges Gebäude mit hohem Sockelgeschoss und steilem Satteldach; Traufseite mit fünf Fensterachsen vertikal gegliedert; mittlere Achse betont durch Dachfenster, Balkon im 1.OG und Eingangstür im EG.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben



### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• Bruchstein</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Verputztes Bruchsteinmauerwerk