

Kapelle St. Nikolaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150261065412/>

ID: 150261065412

Datum: 07.12.2022

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Nikolausstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	79848
Stadt-Teilort:	Brunnadern
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Bonndorf im Schwarzwald
Wohnplatz:	Brunnadern
Wohnplatzschlüssel:	8337022003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,7949° nördliche Breite, 8,3808° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg, aus:
<https://www.bildindex.de/document/obj20456591?medium=mi04963b11>

Objektbeziehungen

— keine

 Umbauzuordnung

keine

 Bauphasen**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Kirche St. Nikolaus wurde im Jahr 1901 anstelle der 1693 erbauten und 1900 niedergebrannten Vorgängerkirche St. Laurentius neu errichtet. 1949 wurde der Innenraum renoviert und die Ausstattung restauriert. Eine weitere, größere Renovierung ist für die Jahre 1998/ 99 belegt.

1. Bauphase: (1901) Erbauung der Kapelle (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1949) Renovierung des Innenraumes mit Neufassung der Raumschale und Restaurierung der Ausstattung. (a)

Betroffene Gebäudeteile:



- Ausstattung

3. Bauphase: (1998 - 1999) Renovation.


Betroffene Gebäudeteile: keine

 Besitzer:in

keine Angaben

 Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

 Beschreibung

Umgebung, Lage: An der Westseite der in Nord-Süd-Richtung durch Brunnen führenden Kreisstraße "Nikolausstraße" gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform Nach Süden ausgerichteter, dreiseitig geschlossener Rechteckbau,

(Kurzbeschreibung):	Satteldachbau mit Vollwalm, Giebelreiter mit spitz zulaufenden Zelt Dach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Dachreiter• Satteldach• Zelt Dach/Pyramidendach/-helm
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>