

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150366904110/>

ID: 150366904110

Datum: 01.03.2023

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Linsenviertel
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	75031
Stadt-Teilort:	Eppingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Landkreis)
Gemeinde:	Eppingen
Wohnplatz:	Eppingen
Wohnplatzschlüssel:	8125026007
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht

Abbildungsnachweis:

Armin Seidel

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

■ keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Erbauung des Wohnhauses ist dendrochronologisch für das Jahr 1547 (d) belegt. Umbaumaßnahmen nach der Erbauung bis in das 19. Jahrhundert bleiben im Dunkeln. Zu viele Veränderungen aus jüngerer Zeit verdecken diese oder haben sie zerstört. So können bauliche Maßnahmen mit einiger Sicherheit erst wieder für das 19. und 20. Jahrhundert festgestellt werden.

1. Bauphase:
(1547)

Die dendrochronologische Untersuchung hat für 6 Proben die Wachstumsperiode 1388 – 1546 erbracht und als sicheres Fälldatum einer Probe den Winter 1546/1547. Damit kann das Baujahr sicher auf 1547 datiert werden.

Auffallend am Gebäude ist der Versprung von ca. 50 cm an der Südfassade, der eigentlich eine Bauzäsur und zwei unterschiedliche Bauphasen andeuten müsste. Die Auswahl der Proben für die dendrochronologische Untersuchung geschah so, dass Hölzer aus beiden Bereichen ausgewählt wurden. Wie bereits erwähnt, datieren alle Hölzer gleich. Somit ist dieser Versprung bereits in der Bauzeit so angelegt worden. Im Gemarkungsatlas von 1860/65 ist hier ein heute abgebrochenes Gebäude eingezeichnet, das direkt anschließt und damit diesen Befund erklären kann.

Betroffene Gebäudeteile:

■ keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase:
(1800 - 1899)

Bauliche Veränderungen, wohl im 19. Jahrhundert; Die das heutige Bild am meisten prägende Maßnahme war der Abbau des Fachwerks im Erdgeschoss und die Aufmauerung aus Bruch- und Lesesteinen. Dadurch wurde das Erdgeschoss nach außen größer und ragt über die Kontur des 1. Obergeschosses hinaus. Die Maßnahme ist nicht eindeutig zu datieren. Angesichts der glatten Laibungssteine der Fenster- und Türöffnungen kommt eine ältere Bauzeit als 19. Jh. eigentlich nicht in Frage.

Betroffene Gebäudeteile:

■ keine

3. Bauphase:
(1900 - 1999)

Bauliche Maßnahmen, vermutlich im 20. Jahrhundert: Wegfall der inneren Längsbundwand; Um größere Räume zu erhalten, hat man die Längsbundwände in allen Geschossen entfernt. Stakungsnuten und Zapfenlöcher belegen geschlossene Wände zur Bauzeit. Auch diese Maßnahme ist nicht zu datieren, sie kann auch erst im 20. Jahrhundert erfolgt sein. Im Erdgeschoss sind die Wände zwischen R 0.1 und R 0.3 zu den Räumen R 0.4 und R 0.5 versetzt worden. Auch hier, um zu Ungunsten des Treppenhauses größere Räume zu erhalten. In R 0.5 ist der Unterzug bzw. das bauzeitliche Wandrähm mit einer neueren Eisenkonstruktion abgefangen. Im 1. Obergeschoss in der Ost- und Südwand und im 2. Obergeschoss in der mittleren Zone der Südwand ist das bauzeitliche Fachwerk durch neueres, schlichtes Fachwerk des 19. Jahrhunderts ersetzt. In der

Nordwand des 1. Obergeschosses ist der größte Teil mit Bruch- und Lesesteinen anstelle des bauzeitlichen Fachwerks gemauert. In die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fällt der Einbau der Bäder sowie der Austausch sämtlicher Fensterflügel und Türen. Fortlaufend wurden auch die Oberflächen der Wände, Decken und Fußböden erneuert. Farbfassungen sind oberflächlich und auch in den wenigen, kleinen Sondagen nicht zu finden.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude stößt giebelseitig an die Strasse „Linsenviertel“ an. Es ist freistehend mit Nachbargebäuden nach Süd und Nord. Nach Westen folgt eine freie Fläche mit Freizeitanlagen, die ursprünglich wohl auch bebaut war.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Gebäude ist ein rechteckiger Bau mit drei Geschossen und einem Satteldach. Es ist nicht unterkellert. Es hat zwei über Dach führende Schornsteine. Nach Westen ist ein neuerer Holzschuppen angebaut. Nach Osten kragt jedes Geschoss über das darunterliegende aus. Nach Süden kragt das 2. Obergeschoss über das 1. Obergeschoss aus. Die Umfassungsmauern im Erdgeschoss reichen über die Außenkontur des 1. Obergeschosses hinaus. Die südliche Fassade verspringt ca. im Drittelspunkt um ca. 50 cm nach Nord zurück. Das führt auch zu einer Kante in der Dachschräge.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Das Gebäude war zur Bauzeit 1547 in den Vollgeschossen in Längsrichtung zweifach, in Querrichtung dreifach gegliedert. Heute sind die Mittellängswände entfernt, Stakungsnuten und Zapfenlöcher zeugen aber von der bauzeitlichen Unterteilung. Der Dachstuhl ist in Querrichtung in drei Zonen unterteilt, in Längsrichtung ist er nicht unterteilt. Die Eingangs- und Erschließungszone befindet sich in der mittleren Querzone. In ihr sind heute neuere Badeinbauten zu finden. Zur Bauzeit war im 1. Obergeschoss die Küche verortet. Zwischen den Räumen R 1.1 und R 1.4 gibt es eine dickere, massive Wand aus Bruchsteinen, die starke Verrußungen aufweist. Die beiden bauzeitlichen Blockstufentreppen in die Dachgeschosse sowie Sparren im 2. DG weisen starke Verrußungen auf. Zur Bauzeit und noch einige Zeit danach fand die Rauchabführung ohne Schornstein statt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:
- Dachform
 - Satteldach
 - Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein

Konstruktion/Material: keine Angaben