

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150421305920/>

ID: 150421305920

Datum: 03.08.2017

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rathausgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Rottweil, Rathausgasse 2- Wohn- und Geschäftshaus, Südwestansicht

Abbildungsnachweis:

Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Altersbestimmung des heutigen Wohn- und Geschäftshauses erbrachte kein Ergebnis, sodass eine Datierung des Gebäudes nicht möglich ist. 2009 erfolgten Sanierungs- und Umbauarbeiten.

1. Bauphase: (2009)	Sanierung und Umbau.
Betroffene Gebäudeteile:	keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">SiedlungStadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">WohnbautenWohn- und Geschäftshaus

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Baufaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich am südlichen Ende der Rathausgasse. Es steht traufseitig an der Ostseite der Hauptstraße. Seine südliche Giebelwand steht frei zur Rathausgasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">SiedlungStadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">WohnbautenWohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der viergeschossiger Eckbau mit Satteldach besitzt traufseitig eine Aufzugsgaube. Die Fassade ist in den oberen Geschossen verputzt, während das Erdgeschoss, durch ein Stockwerksgesims getrennt, traufseitig durch Steinmauerwerk verblendet ist. Im ersten Obergeschoss ist ein ornamental reich verzierter, gusseiserner Ausleger angebracht. Ein eingeschossiger Vorbau mit aufgesetzter Balkonbrüstung am südwestlichen Gebäudeeck dient als Eingangsbereich.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Eisen
 - Putz
 - Stein
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*