

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150756096115/>

ID: 150756096115

Datum: 29.06.2017

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hochbrücktorstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Rottweil, Hochbrücktorstraße 30, Wohn- und Geschäftshaus- Ostfassade

Abbildungsnachweis:

Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Abzimmerung des Wohnhausdaches auf das Jahr 1343 (d).

1. Bauphase: (1343) Abzimmerung des Dachwerkes (d).

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung Dach

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufständig an der Westseite der Hochbrücktorstraße, welche die hist. Altstadt in Fortsetzung des Friedrichsplatzes, und der leichten Hanglage folgend, in Nord-Süd-Richtung durchkreuzt. Das Gebäude ist hier in die geschlossene, traufständige Bebauung integriert.

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Es handelt sich um einen viergeschossigen Satteldachbau. Das schmale Gebäude besitzt drei Fensterachsen. Der Bereich des Erdgeschosses ist durch große Schaufenstereinbauten geprägt. Die darüber liegenden Geschosse besitzen stehende Rechteckfenster mit auskragenden, profilierten Gesimsen und Klappläden. An der westlichen Traufseite befindet sich eine Aufzugsgaube und ein firstgedrehter, ein fensterachsenbreiter Anbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Eine Aufnahme des Hauses von 1930 zeigt das Erdgeschoss dreiachsig durch Pilaster mit Lisenen und Kreisornament in ein mittiges

Schaufenster und beidseitige Eingangsbereiche unterteilt.

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz

Konstruktion/Material:  keine Angaben