

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/152184820810/>

ID: 152184820810

Datum: 01.05.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kastellstraße
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	88512
Stadt-Teilort:	Mengen-Ennetach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Mengen
Wohnplatz:	Ennetach
Wohnplatzschlüssel:	8437076008
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Fachwerkhaus 1554 (d) errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d)
(1553 - 1554)


Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Erdgeschoss• Obergeschoss(e)• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Dorf
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Fachwerkhaus steht in traufständiger Lage zur Durchgangsstraße und bildet gemeinsam mit dem östlich anschließenden Gebäude ein langgestrecktes Doppelhaus.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<ul style="list-style-type: none">• Wohnstallhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit abschließendem Halbwalmdach. .
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffige und dreizonige Grundgliederung. In der westlichen, giebelseitigen Zone befinden sich in beiden Geschossen Wohnräume, in der mittleren Zone eine zweigeschosshohe Tenne mit Stallbereich.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit Halbwalmdach-/Zweidrittelwalmdach• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• allgemein
Konstruktion/Material:	— keine Angaben