

## Wohnhaus und Scheune (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/154952410420/>

ID: 154952410420

Datum: 10.03.2015

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Maulbronner Straße
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	75443
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ötisheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Karlsruhe
<b>Kreis:</b>	Enzkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ötisheim
<b>Wohnplatz:</b>	Ötisheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8236050004
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut dendrochronologischen Untersuchungen wurde das Wohnhaus 1464/ 65 (d) und die Scheune 1502/ 03 (d) erbaut. Da die Scheune stark eingebrochen war, wurde sie 1997 abgebrochen.

**1. Bauphase:** Errichtung des Wohnhauses. (d)  
(1464 - 1465)


<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1502 - 1503)	Errichtung der Scheune. (d)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Scheune</li></ul>
<b>3. Bauphase:</b> (1997)	Abbruch der Scheune.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Scheune</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Giebelständiger Satteldachbau mit rückseitigem Scheunenanbau am Südgiebel; Scheune mit Satteldach
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**

☐ *keine Angaben*