

Kath. Kirche St. Alban

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/156655331111/>

ID: 156655331111

Datum: 25.01.2022

Datenbestand:

Restaurierung


Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88483
Stadt-Teilort:	Burgrieden
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Burgrieden
Wohnplatz:	Burgrieden
Wohnplatzschlüssel:	8426028003
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Stuttgart

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

 keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

 keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Kirche St. Alban wurde 1739/ 40 unter Einbezug des spätgotischen Turm errichtet. 1842/ 43 erfolgte die Erweiterung der Kirchenbaus. Der Turm wurde 1813 verändert.

1. Bauphase: Spätgotischer Turm aus dem frühem 14. Jh.
(1300 - 1310)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Turm (Kirche)

2. Bauphase: Erbauung Kirchenschiff und Chor (a)
(1739 - 1740)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

3. Bauphase: Veränderung Kirchturm
(1813)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

4. Bauphase: Verlängerung der Kirchenschiffs
(1842 - 1843)

Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

5. Bauphase: Außenrenovierung
(1984)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

6. Bauphase: Innenrenovierung
(1991)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

 **Besitzer**


— keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

St. Alban, kath. Pfarrkirche (88483 Burgrieden, Kirchstraße 8)

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Schadensdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Nach Nordosten ausgerichteter Kirchenbau, zwischen Kirchstraße und Kupfstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langhaus und eingezogener Halbrundchor unter gemeinsamem Satteldach, durch schmale Rundbogenfenster geöffnet; an der Nordseite befindet sich der Glockenturm mit Pfeilergiebeln.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Flachgedeckter Saalbau.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
- Gestaltungselemente
 - Pfeilergiebel

Konstruktion/Material: — keine Angaben