

Wohn- und Wirtschaftsgebäude "Tuttlinger Haus"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/158163179710/>

ID: 158163179710 Datum: 28.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Donaustraße
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	78532
Stadt-Teilort:	Tuttlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tuttlingen
Wohnplatz:	Tuttlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327050017
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9845° nördliche Breite, 8,8170° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1804 erbaut. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes ca. 1804. (a)

(1804)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach

**Besitzer**

— keine Angaben

**Weiterer Datenbestand LAD**

Tuttlinger Haus, Donaustr. 19 (78532 Tuttlingen, Donaustraße 19)

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

**Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Donau, gegen über des Heimatmuseums Fruchtkasten, in der Donaustraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Wohnhaus mit Ökonomie, das sog. „Tuttlinger Haus“, dreigeschossiger Putzbau (EG massiv, OGs ausgeriegeltes Fachwerk) mit hohem Walmdach, Doppelwohnhaus mit stockwerkweiser Teilung (Stockwerkseigentum).
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erdgeschoss gemeinsame Ökonomie mit zwei Ställen (der östliche 1867-69 zur Messerschmiede, 1919 zur Wagnerwerkstätte umgebaut) und Heubarn sowie einer mittigen Tenne samt Obertenloch zur Bühne, gemeinsame Nutzung auch von Dachraum/Bühne und Hofraum
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach
-----------------------------	---

Konstruktion/Material: *keine Angaben*