

## Wohn- und Ökonomiegebäude (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/161390832112/>

ID: 161390832112

Datum: 12.03.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Brühlstraße
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78609
<b>Stadt-Teilort:</b>	Tuningen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Tuningen
<b>Wohnplatz:</b>	Tuningen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326061008
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Straßenansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Martin Vosseler



**Bildbeschreibung:**  
Giebelansicht

**Abbildungsnachweis:**  
Martin Vosseler



**Bildbeschreibung:**  
Rückansicht



**Abbildungsnachweis:**  
Martin Vosseler

#### Objektbeziehungen

keine

#### Umbauzuordnung

keine

#### Bauphasen

##### **Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das ehem. Wohn- und Ökonomiegebäude wurde im 18./ 19. Jahrhundert errichtet. 2017 erfolgte der Abbruch des Gebäudes.

**1. Bauphase:**  
(1700 - 1899)

Errichtung des Gebäudes zwischen dem 18. Jh. und 19. Jh.

**Betroffene Gebäudeteile:**

keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Ökonomiegebäude

**2. Bauphase:** Abbruch des Gebäudes  
(2017)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer**


keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Fotodokumentation (Abbruchdokumentation)

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**  keine Angaben

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Landwirtschaftliches Anwesen, quergeteiltes Einhaus, Wohnteil zweigeschossig, großes Satteldach, seitlicher Schopfanbau mit Pultdach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** 2017 abgebrochen

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Pultdach
- Satteldach

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben