

Janusz-Korczak-Schule

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/165304380416/>

ID: 165304380416

Datum: 15.04.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Friedrich-Ebert-Straße
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0616° nördliche Breite, 8,5347° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde ursprünglich als Realschule 1901/02 vom Architekten Blasius Geiger errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes.

(1901 - 1902)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Kuppeldach• Walmdach



Besitzer:in

☐ *keine Angaben*



Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen



Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Janusz-Korczak-Schule befindet sich im Zentrum des Ortsteiles Schwenningen, in der Nähe des Bahnhofes Schwenningen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Gebäude mit hohem, durch ansteigendes Gelände bedingtem Kellersockel, auf spitzwinkligem Grundriß erbaut. Eckbetonung durch schmalen, turmartigen Eckbau mit steilem Kuppeldach als Gelenkpunkt für die anschließenden beiden vielachsigen Straßenflügel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Kuppeldach• Walmdach
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>