

Altböllinger Mühle, Stall

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166013928217/>

ID: 166013928217

Datum: 02.05.2025

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Böllinger Mühle
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74081
Stadt-Teilort:	Heilbronn-Neckargartach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heilbronn
Wohnplatz:	Neckargartach
Wohnplatzschlüssel:	8121000012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	49,1876° nördliche Breite, 9,1854° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Hofseitige Fassade mit Blickrichtung Osten

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Südöstliche Ansicht, mit Blickrichtung Westen

Abbildungsnachweis:
strebewerk. Architekten



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Altböllinger Mühle

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Stallgebäude wurde um 1800 bzw. im frühen 19. Jahrhundert erbaut.

1. Bauphase: (1800 - 1834) Erbauung um 1800 bzw. vor 1834, da das Gebäude in der historischen Flurkarte von 1834 bereits verzeichnet ist.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail: • Siedlung
• Dorf


Bauwerkstyp: • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
• Stallgebäude

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dokumentation Gebäudebestand

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Innerhalb des vierseitig umschlossenen Mühlenhofes liegt das ehem. Stallgebäude an der nördlichen Hofseite, zwischen dem Wohnhaus im Osten und einem Scheunengebäude an der Nordwestecke des Hofes.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Lagergebäude• Stallgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Längsrechteckiges, eingeschossiges Gebäude aus Natursteinmauerwerk mit Satteldach, zum Teil in den Hang gebaut ist; Sockel, Eckquaderung, Tür- und Fenstergewände aus Werkstein; Dachgeschoss mit umlaufender Holzschalung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	▬ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	U.a. Feuchteschäden an Deckenkonstruktion (Stand 07.2023).
Bestand/Ausstattung:	▬ <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein• Werkstein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe
Konstruktion/Material:	▬ <i>keine Angaben</i>