

Opfingen-St. Nikolaus, Weiher Schloss - westliche Gebäudehälfte

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/166202887512/>

ID: 166202887512

Datum: 17.03.2025

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schlossgasse
Hausnummer:	24
Postleitzahl:	79112
Stadt-Teilort:	Freiburg i.Br.-Opfingen - St. Nikolaus
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	St. Nikolaus
Wohnplatzschlüssel:	8311000035
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Weiher Schloss, westlicher Gebäudeteil; rechts anschließend der Spitzgiebel des östlichen Teiles

Abbildungsnachweis:

Dipl.-Ing. Stefan King, Freiburg.

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Opfingen-St. Nikolaus, Weiher Schloss - östliche Gebäudehälfte

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1754 wurde das Weiherschloss besitzrechtlich in einen westlichen und einen östlichen Teil geteilt. Seit dieser Zeit nahmen beide Gebäudeteile eine getrennte Entwicklung.

Das älteste fassbare Bauteil ist ein Spitzbogenportal in der Mitte der Südseite, das im späten 13./frühen 14. Jh. (s) entstanden ist. Die Anlage aus dieser Zeit ist nicht eindeutig fassbar. Durchgreifende Umbauten bzw. Erweiterungen fanden 1552 (d) statt (Gesamtanlage) sowie für den Westteil im 17. Jh. (a) 1969/1971 (a).

1. Bauphase: (1250 - 1350)

Im späten 13./frühen 14. Jh. (s) wird das Spitzbogenportal der Südseite erstellt. Vermutlich ist auch eine Ringmauer Teil der Anlage. Ob das Portal sich in situ befindet oder versetzt wurde, ist nicht einwandfrei zu klären. Nähere Angaben sind derzeit nicht möglich.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Schlossanlage
 - allgemein

Konstruktionsdetail:

- Gestaltungselemente
 - Zierglieder im Steinbau
- Detail (Ausstattung)
 - Wappenkartusche

2. Bauphase: (1552)

1552 (d) wird die viereckige Anlage mit Innenhof erbaut und das Innengerüst des Ostteils abgezimmert. Die Innenbebauung besteht mehrheitlich aus Fachwerk. Möglicherweise wurde die mittelalterliche Anlage völlig entkernt oder unter Verwendung des alten Spitzbogenportals neu errichtet. Das Gebäude stand innerhalb eines Weihers und war zugänglich über eine Brücke, die auf das Spitzbogenportal zuführte. Das Türblatt dieses Spitzbogenportals dürfte zu dieser Zeit entstanden sein. Es werden u.a. gekahlte Fenstergewände eingebaut. Im Westteil wird eine Tür mit Kielbogensturz eingebaut (EG) und evtl. ein Taubenschlag (2. DG, Südgiebel). Teile der Deckenkonstruktionen und der Fachwerkkinnenwände dürften aus dieser Phase stammen.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Schlossanlage
 - allgemein

3. Bauphase: (1600 - 1699)

Im 17. Jh. (gk) entsteht im Westteil ein neues Dachwerk, von dem im Zwischenbau ein Teil erhalten geblieben ist.

Betroffene Gebäudeteile:

keine


Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Schlossanlage• allgemein
4. Bauphase: (1754 - 1820)	1754 (a) wurde das Weierschloss geteilt und im Verlauf des 18. Jhs. die Wassergräben zugeschüttet. Der Westteil wird zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, eine Ökonomie wird angefügt. Die Fassade wird durch regelmäßige Befensterung gegliedert.
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Schlossanlage• allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
5. Bauphase: (1954 - 1961)	Zwischen 1954 und 1961 (a) werden hauptsächlich die Außenhülle des Westteils saniert und Fenster verändert.
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Schlossanlage• allgemein
6. Bauphase: (1969 - 1971)	Von 1969 (a) liegt ein Bauantrag für durchgreifende Umbaumaßnahmen vor allem im Innern vor; hinter dem Spitzbogenportal ist die Jahreszahl 1971 (i) an die Wand geschrieben. Es werden u.a. Veränderungen an der Innenaufteilung vorgenommen, eine Betondecke eingebaut und mit einer großen Wendeltreppe eine neue Vertikalerschließung geschaffen. Ein Schacht für einen kleinen Aufzug wurde zwar vorbereitet, aber nicht ausgeführt. Das Dachwerk wurde (bis auf einen Teil im Zwischenbau) erneuert. Die Deckenbalken wurden ebenfalls teilweise erneuert. Im OG wurde ein großer Saal geschaffen, der eine Kassettendecke besitzt. Diese war offenbar bereits vorhanden und wurde nach Erneuerung der Deckenkonstruktion neu montiert.
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Schlossanlage• allgemein

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Analyse der westlichen Gebäudehälfte

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: In der Mitte des Ortes St. Nikolaus, heute umgeben von einem Wohngebiet.

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Schlossanlage• allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<p>Das Gesamtgebäude erhebt sich auf quadratischer Grundfläche mit kleinem Lichthof. Im 18. Jahrhundert fand eine besitzrechtliche Teilung in einen West- und Ostteil statt. West- und Ostteil bestehen je aus einem rechteckigen Baukörper mit Satteldach; beide Teile sind mit querlaufenden, niedrigeren Zwischendächern verbunden.</p>
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<p>— keine Angaben</p>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	<p>Schiefelage des Deckengebälks im OG, verursacht durch eine Senkung der Balkenlage zur Mitte des Gebäudes hin (alter Schaden).</p>
Bestand/Ausstattung:	<p>Ehemalige Türöffnung mit Kielbogensturz im EG, Kassettendecke im Saal im OG, Spitzbogenportal (außer Gebrauch) zum Innenhof mit Wappenkartusche.</p>



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau• Außenwand aus Stein• Innenwand aus Holz
Konstruktion/Material:	<p>Umfassungsmauern massiv, Innenwände Fachwerk.</p>