

## Ehem. Torgebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/167864547510/>

ID: 167864547510

Datum: 15.02.2022

Datenbestand:

Restaurierung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Illenauer Allee
<b>Hausnummer:</b>	51 + 53
<b>Postleitzahl:</b>	77855
<b>Stadt-Teilort:</b>	Illenau
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Ortenaukreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Achern
<b>Wohnplatz:</b>	Illenau
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8317001005
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Orientierungsplan

**Abbildungsnachweis:**  
Isabell Lohrum

### Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

**1. Gebäudeteil:** Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, Illenauer Allee 70

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

keine Angabe



### Umbauzuordnung

keine



### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Ehem. Küchentrakt, Illenauer Allee 57-61 (77855 Achern-Illenau)
- Kraftwerk, Illenauer Allee 63 (77855 Achern-Illenau)
- Rathaus und Archiv, ehem. Pflegeabteilung für Frauen, Illenauer Allee 67-73 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, Illenauer Allee 70 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Festsaal und Kirche, heute Kulturforum Illenau, Illenauer Allee 77 (77855 Achern-Illenau)
- Villa Friedau, auch "Rote Villa" genannt, Illenauer Straße 68 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Wachabteilung für unruhige Frauen, sog. Hergt-Bau, Karl-Hergt-Straße 20, 22 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Wachabteilung für unruhige Männer, sog. Parkresidenz Illenau, Klara-Reimann-Straße 27-35 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Druckerei, "Parkresidenz Illenau" (Bau D), Klara-Reimann-Straße 36 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Krankenabteilung Männer, "Parkresidenz Illenau" (Bau B), Klara-Reimann-Straße 44-48 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Männerlandhaus, sog. Villa Alencon, Klara-Reimann-Straße 50 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Stallungen, sog. Illenau Werkstätten, Illenauer Allee 54, 62 (77855 Illenau)
- Ehem. Direktorengebäude, heute Technisches Rathaus, Illenauer Allee 70 + 72 (77855 Illenau)
- Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, "Parkresidenz Illenau" (Bau A), Klara-Reimann-Straße 30-42 (77855 Illenau)



### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die beiden Torgebäude gehören zu der 1842 errichteten Heil- und Pflegeanstalt Illenau und führen die Besucher von Westen her in die Anlage. Das ehem. Torgebäude wurde saniert und werden heute als Bürogebäude genutzt.

**1. Bauphase:**  
(1842)

Erbauung

**Betroffene Gebäudeteile:**

keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Randlage

**Bauwerkstyp:**

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Torhaus




### Besitzer:in

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Am westlichen Rand der Anlage befinden sich die beiden Torhäuser, die sich traufseitig an der Illenauer Allee gegenüberstehen. Eine gemauerte Toranlage mit Durchgangsportal und Gittertor verbinden die beiden Gebäude miteinander.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	<p>Zweigeschossige Walmdachbauten mit erhöhtem Kellergeschoss; traufseitig durch acht Fensterreihen mit stehenden Rechteckfenstern vertikal gegliedert; an der jeweils dritten Achse von links bzw. rechts befinden sich zwei höher gelegene, flachbogige Eingänge mit einläufigen Treppenaufgängen.</p> <p>Die Toranlage beginnt an der Traufseite der Gebäude, kurz vor Übergang zu deren Giebelseite im Westen. Von jedem Gebäude ausgehend folgt ein Tormauerstück mit rechteckigem Durchgang, welcher mit leicht abfallender Platte und Simsband gedeckt ist; zur Straße hin folgt ein schmiedeeisernes Gittertor bis zu einem freistehenden Rechteckpfeiler. Zwei Torflügel aus schmiedeeisernen Gittern schließen den Durchgang.</p>
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Eisen</li><li>• Putz</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit beidseitigem Vollwalm</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben